

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน1..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เรียนพ.ล. 6.....

ตามที่โรงงานชื่อบริษัท ชุมไธสง จำกัด.....

ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง.....

สถานที่ตั้ง18/39 ม.3 ต.หนองแพทอง อ.หนองโพธิ์ แขวงคลองขุด เขตคลองขุด กทม.....

โทรศัพท์081 3306551..... เลขทะเบียนโรงงาน3-14-5/41.....

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่องเก็บถังตั้ง.....
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษเฉลี่ย เวลา 22.00 น.....

จำนวน2..... ตัวอย่าง จากจุดบ้านเฟื่องเรียน.....

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน7..... วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อศิริทิพ.....
 (นางสาวศิริทิพ พลาบัติวัฒน์)
 วิศวกรปฏิบัติการ
 2 / ต.ค. / 67

เรียน ผอ.กร.....1...../อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ[Signature].....
 (นายปิยะบุตร สมบูรณ์ผล)
 ผู้อำนวยการส่วนที่ ๒
 - ๕ ต.ค. ๒๕๖๗

ที่ ออ ก๓๐๗/๑๙๓๒

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ[Signature].....
 (นายปณตสรค์ สุขยานนท์)
 ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
 - ๘ ต.ค. ๒๕๖๗

เอกสารควบคุม