กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2430 6312 ต่อ 2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199 || E-mail : pslgroup@diw.mail.go.th

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สำหรับผู้ใช้บริการ

หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง : สอค.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : โทรสาร : วันที่ 20 ธ.ค. 66

E-mail : sirapat.ps@hotmail.com

ประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☐ การเฝ้าระวัง ☑ อื่นๆ ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานและจัดการตามอำนาจหน้าที่

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ : บมจ. ซีพี.เอฟ (ประเทศไทย)

โรงงานลำดับที่ : 4(6) สถานที่ตั้ง : 26/2 ม.7 ต.สิงหนคร ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ทะเบียนโรงงาน : 20240400125462, 03-4(6)-1/46ฉช

ประกอบกิจการ : ชำแหละ, ตัดแต่ง, ตัดขนาดเนื้อสัมและบรรจุในภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้ และการผลิตอื่นๆ ที่ใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ 50

ปริมาณน้ำทิ้ง.....ม³/วัน ปริมาณภาก.....ตัน/วัน ระบบบำบัด ☑ มี ประเภท ระบบ AS ☐ ไม่มี

สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ

เลขที่รับ.....วันที่.....

วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา..... น.

☐ ทดสอบได้

☐ ทดสอบไม่ได้ ดังนี้ .....

.....

ผู้ทบทวนคำขอ .....

(เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง)

สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)
3B.	☑ น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน	20 ธ.ค. 66 10.40 น.	☑ pH ☑ BOD ☑ COD ☑ TSS ☑ TDS ☑ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☑ โลหะหนัก ☐ โครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไซยาไนด์ ☐ ฟอร์มาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ Fe 66= Mn	☑ ไม่ได้รักษาสภาพ ☐ แช่เย็น ☐ เติมกรดไนตริก pH < 2 ☐ เติมกรดซัลฟิวริก pH < 2 ☐ อื่นๆ	
3A	น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด	20 ธ.ค. 66 10.20 น.	☑ pH ☑ BOD ☑ COD ☑ TSS ☑ TDS ☑ TKN ☑ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☑ โลหะหนัก ☐ โครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไซยาไนด์ ☐ ฟอร์มาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ Fe 66= Mn	☑ ไม่ได้รักษาสภาพ ☐ แช่เย็น ☐ เติมกรดไนตริก pH < 2 ☐ เติมกรดซัลฟิวริก pH < 2 ☐ อื่นๆ	
			☐ pH ☐ BOD ☐ COD ☐ TSS ☐ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ โครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไซยาไนด์ ☐ ฟอร์มาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ	☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☐ แช่เย็น ☐ เติมกรดไนตริก pH < 2 ☐ เติมกรดซัลฟิวริก pH < 2 ☐ อื่นๆ	

การส่งตัวอย่าง

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (นางสาวศิลิส ปานปั้น)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0887914877

ทั้งนี้ ได้รับทราบว่าห้องปฏิบัติการ มีนโยบายไม่ตัดสินผลการวิเคราะห์ทดสอบ

ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง (นายสิรภัทร ปานปั้น)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0243063151 ต่อ 2404

วิธีส่งรายงาน

☐ ตามระบบสารบรรณ

☐ ทางไปรษณีย์

☐ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ระบุ.....

☐ ทางโทรสาร เบอร์.....

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้