บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรอ. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๕/ ๑๖ **วันที่** ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์ทดสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปล่องระบายอากาศ

เรียน ผอ.ศวภ.ตอ.

ด้วย สอจ.สตูล ขอความอนุเคราะห์ให้ ศวภ.ต. ทำการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในปล่องระบายกลิ่นจากการพ่นสีรถยนต์ ของโรงงาน นายวิทยา กาหยี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๙๑๐๐๐๔๖๒๕๖๑๘ [จ๓-๙๕(๑)-๔๖/๖๑สต] ประกอบกิจการ เคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นั้น

ศวภ.ต. ได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปล่องระบายกลิ่นจากการพ่นสีรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ แต่เครื่องมือวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ของ ศวภ.ต. ชำรุด ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างดังกล่าว ทั้งนี้ ศวภ.ต ได้ส่งคำขอไปในระบบ E-Report แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

แบบบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย

รหัสปฏิบัติการ..... รหัสถัง Canisterหรือ Minican ① SN3078 / ② SN3063

วันที่เก็บตัวอย่าง 13 มกราคม 2568 เวลาเก็บตัวอย่าง 10.15 น.

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง นายชัยพุดดิน ฟันกแดง

ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่าง

ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง ปล่องระบายลมจากกระฟบสี่รถ (ละติจูด 6.142845 ลองจิจูด 100.077138)

แหล่งมลพิษ นายอิทยา ทนยี

สถานที่ตั้ง 110 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ประกอบกิจการ เตะฟบสี่ รถยนต์ เลขทะเบียนโรงงาน 2091000462628

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สี 2 k

Treatment Carbon filter

ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง

Pressure of container befrore sampling ① -29 "Hg / ② -29 "Hg

Pressure of container after sampling ① -2 "Hg / ② -2 "Hg

Stack temperature 35 °C

Ambeint temperature 28 °C Humidity 80 %RH

Ambeint pressure 958.312 mmHg

ประเภทของเชื้อเพลิง -

หมายเหตุ โรงงานทำการฟบสี่จำนวน 1 คัน (จากทั้งหมด 1 คัน)

13 มกราคม 68