



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตต. กรอ. โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๕๔๙ ต่อ ๕๑๐๑

ที่ อภ ๐๓๒๑/

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบการซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตกฯ

เรียน ผอ.ศวภ.ตต.

ตามบันทึกข้อความของงานจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มพัสดุ) สล.กรอ. ที่ อภ ๐๓๐๑/๒๖๓๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ ศวภ.ตต. ตรวจสอบงานซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก เพื่อใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก ของบริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นั้น

ศวภ.ตต. ได้ตรวจสอบงานซ่อมแซมของบริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จากความชำรุดฯ ทั้ง ๓ รายการแล้ว ได้แก่

- บริเวณทางลาดด้านหลัง มีรอยแตกของปูนตั้งแต่ช่วงกำแพงลงไปจนถึงพื้น
- ปลั๊กไฟในห้องประชุม ไม่สามารถใช้งานได้
- บริเวณฝ้าชั้น ๑ มีน้ำซึมออกมาหยดลงสู่ด้านล่าง

พบว่างานซ่อมแซมจากความชำรุดดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วตามที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือบริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ F.๖๖/๐๖๑๔ และจากการทดลองการใช้งานก็สามารถใช้งานได้โดยปกติ ทั้งนี้ได้แนบภาพถ่ายงานซ่อมแซมและการใช้งานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดนำเรียน ผก.พัสดุ สล.กรอ. ต่อไป


(นายรักษพร ปานรัตน์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาพถ่ายงานซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
เพื่อใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก

๑. งานซ่อมแซมบริเวณทางลาดด้านหลัง ที่มีรอยแตกของปูนตั้งแต่ช่วงกำแพงลงไปจนถึงพื้น ได้รับการซ่อมแซมรอยแตกและทาสีใหม่



๒. งานซ่อมแซมปลั๊กไฟในห้องประชุม ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ได้รับการซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้



๓. งานซ่อมแซมบริเวณฝ้าชั้น ๑ มีน้ำซึมออกมาหยดลงสู่ด้านล่าง ได้รับการซ่อมแซมอุดท่อระบายน้ำฝน
ชั้นบนจนน้ำไม่หยดลงฝ้าชั้น ๑

