



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กรม (ศวก.ต. โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่... อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๖๐

วันที่... ๕๑ ก.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง... ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน... อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๐๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวก.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากการประกอบกิจการของ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ [๓-๓๔(๓)-๑/๕๒๗] ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวก.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line ๓ จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัด MDF ได้ ๒๐.๕ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๒๕ ต้นต่อชั่วโมง) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)



(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่อยระบายนอกอากาศ Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อย

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประกอบกิจการ	ผลการดำเนินการ
1.บริษัท พานอส พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับ สินค้า โดยใช้ยางพาราท่อน และไม้ที่ ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติ คณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
	10900100125607 [3-34(3)-1/60สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับ สินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568
2.บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อย	ผลิตแผ่นไม้ไม่ัดความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
	10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] จำนวน 2 ปล่อย	ผลิตแผ่นไม้ไม่ัดความหนาแน่น ปานกลาง	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
			Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว

ว่าที่ร้อยตรี *Byn* นวก๑๓
(ชัยพฤติน พินาเด)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับหนังสือ.....
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th
ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/ ๑๐๗/๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูลโรงงานร้องเรียน จากระบบติดตามเหตุร้องเรียนแบบซ้ำซาก สปอ.อก.) ของ บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒๕๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานฯ ได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๓ ของโครงการฯ) เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๒ ปล่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันทอง
(ชัยพฤติน พันทอง)
นักวิทยาศาสตร์

อนุอรรวิวัฒน์/อนุอรรณิษฐ์
เมื่อดำเนินการต่อไป

บุญ ธรรม
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 1 ธ.ค. ๕8

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า พงศธร งามใส ตำแหน่ง วิศวกร
พร้อมด้วย พงศธร งามใส, พงศธร งามใส, พงศธร งามใส, พงศธร งามใส, พงศธร งามใส, พงศธร งามใส

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย น.น.น.น.น.น. ตำแหน่ง วิศวกร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34C99-1/54.59 ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนน สายหลวง ตำบล บางขัน อำเภอ นบพิตำ
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ในโรงงาน
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ๕8 เวลา 10.00 - 15.00 น.

ในการเข้ามภายในโรงงานครั้งนี้ มี พงศธร งามใส ตำแหน่ง น.น.น.น.น.น.
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ในโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ในโรงงาน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม จำกัด
โรงรถ

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


Boiler 20 t/h max ๑๕ ๑๖ t/h

วัดได้ ๑๐.๕ t/h จาก max ๑๕ t/h

ลงชื่อ พงศธร งามใส ผู้นำตรวจ
(
ตำแหน่ง น.น.น.น.น.น.

ว่าที่ร้อยตรี  น.น.น.น.น.
(ชัยพฤติน พันธ์กาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(พงศธร งามใส)
ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(น.น.น.น.น.น.)
ตำแหน่ง วิศวกร



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111 	บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง เครื่องจักร 34,411.00 HP เงินทุน 2,100,000,000 บาท คนงาน 185 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  นันทาพร
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.1 (GPS : N 6.875304 E 100.461052)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00096


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.1 (GPS : N 6.875304 E 100.461052)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00096