



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๕๑๐

วันที่ ๕๑ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๐๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากการประกอบกิจการของ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ [๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข] ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line ๓ จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัด MDF ได้ ๒๐.๕ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๒๕ ต้นต่อชั่วโมง) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายนอากาศ Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อง

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประกอบกิจการ	ผลการดำเนินการ
1.บริษัท พานบล พัลส์ เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อง	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า โดยใช้ยางพาราพอน และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
		ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม้รองรับสินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568
		ผลิตแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
2.บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อง	ผลิตแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
			Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว

ว่าที่ร้อยตรี *บุญ* พันภ๑๑
(ชัยพฤติน พันภ๑๑)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
๒-๐๐๐๖๘/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ. สอจ.สงขลา. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๔๓๑. ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/ ๑๐๘/๑

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูลโรงงานร้องเรียน จากระบบติดตามเหตุร้องเรียนแบบซ้ำซาก สปอ.อก.) ของ บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒๕๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานฯ ได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๓ ของโครงการฯ) เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๒ ปล่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติ/สว มณฑล
(ชัยพฤติน พันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์

อนุอริวัฒน์/อนุกรมพล
เมื่อดำเนินการต่อไป

บุญ ธรรม
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 1 ธ.ค. ๕8

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า ชาอรรถพงศ์ แก้วขาว ตำแหน่ง วิศวกรประจำโรงงาน
พร้อมด้วย ชาอรรถพงศ์ แก้วขาว, ชาอรรถพงศ์ แก้วขาว, กัทธ รัตน, ชัยพฤกษ์, เน้น ทนอด
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ใจดี ตำแหน่ง วิศวกรประจำโรงงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ยอนไฮเบอร์พาส จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34C39-1/5๑.๑๖ ประกอบกิจการ ยอนไฮเบอร์พาส ในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบล
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 44 หมู่ ๖ ถนน ถนน ตำบล บาง อำเภอ นาทวี
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ใน โรงอบแห้ง
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ๕8 เวลา 10.00 - 15.00 น.

ในการเข้ามายุ่งในโรงงานครั้งนี้ มี พินิจ พินิจ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง น.ส. สวัสดิ์
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ใน โรงอบแห้ง Line 3 Dyer 18.2
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ใน โรงอบแห้ง Line 3 Dyer 18.2 ไม่อาจสังเกตพบ
ไรฝุ่น

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler ๒๐ ตัน/ชม ๑๕ ๑๖ ตัน/ชม

วัดได้ ๑๐.๕ ตัน/ชม จาก max ๑๕ ตัน/ชม

ลงชื่อ พินิจ พินิจ ผู้รับผิดชอบ
(น.ส. สวัสดิ์)
ตำแหน่ง น.ส. สวัสดิ์

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ ผ.ก.ค.
(ชัยพฤกษ์ พันธ์กาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ชาอรรถพงศ์ ผู้ตรวจวัด
(ชาอรรถพงศ์)
ตำแหน่ง วิศวกรประจำโรงงาน

ลงชื่อ นิพนธ์ ใจดี ผู้ร่วมตรวจวัด
(นิพนธ์ ใจดี)
ตำแหน่ง วิศวกรประจำโรงงาน



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พะดัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111 	บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พะดัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง เครื่องจักร 34,411.00 HP เงินทุน 2,100,000,000 บาท คนงาน 185 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  นันทาพร
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568 ถึง 14 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.1 (GPS : N 6.875304 E 100.461052)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00097


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568 ถึง 14 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.1 (GPS : N 6.875304 E 100.461052)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00097