

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ຮ່າຍງານ ອກ 0320/300020/2567

ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກລົງທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂວ່ງໆ ບຣິ່ນທີ່ໄທເປົ້າອຸ່ນເນື່ອມືນີ້ເນີ່ມ ຈຳກັດ 20740078025654 (ຈ3-60-3/65ສຄ) ເລຂທະເບີນໂຮງງານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ຄຸງປຶກແບຄກາຍໃນອາຄານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 36/18 ໜູ້ 7 ຕຳບຳລ ດັບກະຈຳ ອຳເກົວ ເມືອງສຸມຸທິຣາສັກ ຈັງຫວັດ ສຸມຸທິຣາສັກ 74000

ປະກອບກົງກາຍ - ປຣິມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮ່າຍ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຣີຍາ ວິໄຈກັດກີ່

ສັນກັດ ສຸນຍົງວິຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປັບຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 08:53 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາກມີການ ພູດ ຂົດ ຂົດ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕົວວ່າ ຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບັນດາສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊີຣ ໃບຮ່າຍງານຜົດບັນນີ້ຈະຮ່າຍງານເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະບຽນວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ່າຍງານປົກປັບຕິການ 31-25670815-00221

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັນທີວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ຮ່າຍງານຕະບຽນວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ໂຄຣເມື່ອມ (Wt%)	0.079	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	1.9	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການເນີສ (Wt%)	0.80	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.17	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຕະກຳວ (Wt%)	0.37	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ອຸນຸມັດໂດຍ

ກະມຸນ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມຸນ ບັວແກ້ວ

ວິສະວຽກປົກປັບຕິການ

23 ສິງຫາມ 2567

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສຸນຍົງວິຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

23 ສິງຫາມ 2567



ສຸນຍົງວິຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ້ 7 ທນອງຫ້າງຄອກ ເມືອງຫຼວງ ຊລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ຮ່າຍງານ ອກ 0320/300020/2567

ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ຈັກ ໄທເປົ້າອລຸມືນີ້ນີ້ຢືນ ຈຳກັດ 20740078025654 (ຈ3-60-3/65ສຄ) ເລຂທະເບີນໂຮງງານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ຄຸງປຶກແບຄກາຍໃນອາຄານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 36/18 ໜູ່ 7 ຕຳບຳ ບາງຮະເຈົ້າ ຄຳເກົ່າ ເມື່ອສມຸທິສາກົນ ຈັງຫວັດ ສມຸທິສາກົນ 74000

ປະກອບກົງກາຍ - ປຣມາຍນ້ຳທີ່ ໂມ່ຮ່າງ ດີ ນາຍສຸຮີຍາ ວິເຄຣະທີ່

ສັນກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປົກຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 08:53 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອນຸຍາຕ ມາກມີການ ພູດ ຂົດ ຂົດ ຂໍ້ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ຕີ່ວ່າ
ຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ແມ່ນບຸນຍົມແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມຂາຍສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອນຸຍາຕຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການເປັນລາຍ
ລັກຜະນູອກະຮ ໃບຮ່າຍງານພລົມບັນນີ້ຈະຮ່າຍງານເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະບຽນວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮ່າຍງານປົກປົກຕິການ 31-25670815-00221

ລັກຜະນູຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ຮ່າຍງານຕະບຽນວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ສັກະສີ (Wt%)	1.9	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເໜີກ (Wt%)	4.6	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະລຸມືນີ້ນີ້ (Wt%)	53	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳນະຄົນ (Wt%)	5.2	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	18	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມຸນ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມຸນ ບັວແກ້ວ

ວິສະວຽກປົກປົກຕິການ

23 ສິງຫາມ 2567

ອນຸມືດຕະຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

23 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ 7 ທນອງໜ້າງຄອກ ເມື່ອງໜ້າງຄອກ ຂະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 10000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ຮ່າຍງານ ອກ 0320/300020/2567

ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂວ່ງໆ ບຣິ່ນທີ່ໄທເປົ້າອຸ່ນເນື່ອມືນີ້ເນີ່ມ ຈຳກັດ 20740078025654 (ຈ3-60-3/65ສຄ) ເລຂທະບູນໂຮງງານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ຄຸງປຶກແບຄກາຍໃນອາຄານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 36/18 ໜູ້ 7 ຕຳບຳລ ບາງຮະເຈົ້າ ຄຳເກົອ ເມືອງສມຸຖາສາກ ຈັງວັດ ສມຸຖາສາກ 74000

ປະກອບກົງການ - ປຣິມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮ່າຍ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຣີຍາ ວິໄກສັກກົດ

ສັກກົດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ ເກັບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາຄມ 2567 ເລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປົກຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາຄມ 2567 ເລາ 08:53 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາກມີການ ພູດ ຂົດ ຂົ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕົ້ວວ່າ ຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນ ແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮ່າຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊີຣ ໃບຮ່າຍງານຜົດບັນນີ້ຈະຮ່າຍງານເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະບຽນວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ່າຍງານປົກປົກຕິການ 31-25670815-00221

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາຄມ 2567

ຮ່າຍງານຕະບຽນວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	6.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີດຄອນ (Wt%)	6.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທນີ້ມ (Wt%)	0.37	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂບຮົມນ (Wt%)	0.28	X-ray Fluorescence Spectrometry
ພອສົມ (Wt%)	0.28	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໜໍາຍເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້

ວິສະວຽກປົກປົກຕິການ

23 ສິງຫາຄມ 2567

ອຸນຸມັດໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

23 ສິງຫາຄມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງງານກາກຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ້ 7 ທນອນຫ້າງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂລບູຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາກ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮ່າຍງານຜລ