

ສຳເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ຮ່າຍງານການຕຽບຈຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽງງານ ອກ 0321/300006/2568

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບຈຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕົວຢ່າງ ສິ່ງປົກງູລທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຫ່ງ ບຣິ່ຈັກ ຂໍ້ຄຣິນວິຈີ ຈຳກັດ ເລຂທະບັນໂຮງງານ 10730200525343 [3-59-5/34ນູ] ລຳດັບທີ່ 59 60

ຈຸດເກີນ ຈຸດທີ່ 2 ໃນບຣິເວັນໂຮງງານ (GPS : 1.38050358, 100.1417873)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 93 ໄໝ 3 ຊອຍ ວັດນ້ອຍເຈຣີຍສຸ່ນ ດນນ ເພຣເກສມ ຕຳບາລ ຄຣີຍທອງ ຄໍາເກໂອ ນຄຮ້ຍຄຣີ ຈັງຫວັດ ນຄປຣຸນ 73120

ປະກອບກິຈການ ແລ້ວມ່ານ່ຳເຫຼືກລູມືນີ້ຍົມ ຖອນ ອຸປກຮົນປະປາ ປຣມານັ້ນທີ່ ໄນຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກືດຕົວຢ່າງໂດຍ ຖຸ້ມີພິງໝໍ ຂະນະວົງຕີ ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດນຄປຣຸນ ເກືດຕົວຢ່າງເມື່ອວັນທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົກປິດການ

ວັນທີຫ້ອງປົກປິດການຮັບຕົວຢ່າງ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 15:03 ນ.

ແລະ ຫ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາຄໂໂພ່ນາທີ່ອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ພູດ ຂຶ້ນ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຍັນແປ່ງຕົວເລຂທີ່ຂໍ້ວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄມ້ສົມບູລົມ ແລະ ຫ້າມທັດຄ່າໄນ້ໃນຮ່າຍງານການຕຽບຈຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄວ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫ້ອງປົກປິດການເປັນຕາຍສັກຄົນອັກຊະຣ ໃນຮ່າຍງານພລວບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະ ຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບຈຳວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປົກປິດການ 31-25671106-00003

ສັກຄົນທີ່ຕົວຢ່າງ ຂອງແຊັ້ນສົດໍາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ຄື່ງ 25 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ຮ່າຍງານຕຽບຈຳ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງທີ່ 25 °C	10.3	SW-846 Method 9045D
ແຄດເມື່ຍມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກຝໂລກຮັມ) *	3.3	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ໂຄຣເມື່ຍມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກຝໂລກຮັມ) *	9.8	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ທອງແດງ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກຝໂລກຮັມ) *	8.9	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ແມງການຟີ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກຝໂລກຮັມ) *	184	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ໜ່າຍເທິງ

- ວິເຄຣະທີ່ຕາມປະກາຄກະທຽບອຸດສາຫກຮຽມ ເຊິ່ງ ການຈັດການສິ່ງປົກງູລທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ພ.ສ. 2566 ແລະ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

- * ຄວາມເຂັ້ມື້ນ້ຳທັງໝົດຂອງສົງເຈືອປັນ (Total concentration) ໃນໜ່າຍມີລິກິຮັມຕ່ອກຝໂລກຮັມ

- ** ຄວາມເຂັ້ມື້ນ້ຳຂອງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍວິເຄຣະທີ່ນ້ຳສັກ (Waste Extraction Test) ໃນໜ່າຍມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕຣ

ທບທານໂດຍ

ນັ້ນງູກຮັບ ນັ້ນທີ່ນັ້ນ

ັນງູກຮັບ ນ້ອຍພິມພົມ

ນັກວິທາສາສຕ່ຽນປົກປິດການ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ອນຸມື້ຕີໂດຍ

ວິໄກ ນັ້ນທີ່ນັ້ນ

ວິຊຸດ ສັມດຸທີ່ຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

123 ໄໝ 4 ຄຸ້ງກະລິນ ເມືອງຮາໝານ ແຂວງຮາໝານ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂທຣສາຣ -

ໜ້າ 1/7

ສຳເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ
ວັດ ວິໄຄຮະທີທົດສອບ

ເລຂທ່ຽງຈາກ 0321/300006/2568

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່ວມມືການຕ່ວງລັບ
ວັດ ວິໄຄຮະທີທົດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແໜ່ງ ບຣິ່ຈັກ ຂໍຢັ້ງຢືນວິທີ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງງານ 10730200525343 [3-59-5/34ນູ້] ລຳດັບທີ 59 60

ຈຸດເກີນ ຈຸດທີ 2 ໃນບຣິເວນໂຮງງານ (GPS : 1.38050358, 100.1417873)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 93 ໄໝ 3 ຊອຍ ວັດນ້ອຍເຈຣີຍສຸ່ນ ດນນ ເພຣເກສມ ຕຳບາລ ຄຣີຍທອງ ຄຳເກອ ນຄຮ້ຍຄຣີ ຈັງຫວັດ ນຄປຣຸນ 73120

ປະກອບກິຈການ ແລ້ວມ່ານີ້ເຫັນວ່າ ຖອນນູ້ມີເປົ້າມານີ້ເຖິງ ໄໝ ອຸປະກອນປະປາ ປຣມານັ້ນທີ່ໄໝ ໄໝ ລົມ.ວັນ ເກືດຕ້ວຍ່າງໂດຍ ຖຸ້ມີພິງໝໍ ຂະນະວົງຕີ
ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດນຄປຣຸນ ເກືດຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົກປິດການ

ວັນທີຫ້ອງປົກປິດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 15:03 ນ.

ແລະ ຫ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໝານທີ່ໄວ້ອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ພູດ ຂຶ້ນ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຍັນແປ່ງຕ້າເລຂທີ່ໄວ້ຂ້ອງພວກເຮົາ ຕີ່ວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ມີສົມບູລົມ
ແລະ ຫ້າມທັດລ່າຍໃນຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິໄຄຮະທີທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄວ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫ້ອງປົກປິດການເປັນຕາຍສັກຄົນອັກຊະຣ ໃນຮ່າຍງານພລວບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະ
ຕ້ວຍ່າງທີ່ໄວ້ຮັບການຕ່ວງຈິງວິໄຄຮະທີທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປົກປິດການ 31-25671106-00003

ສັກຄົນທີ່ຕ້ວຍ່າງ ຂອງແຊັ້ນສົດໍາ ວັດ ວິໄຄຮະທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ຄື່ງ 25 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ຮ່າຍງານຕ່ວງລັບ/ວັດ/ວິໄຄຮະທີ	ຜລວິໄຄຮະທີ	ວິທີທົດສອບ
ນິກເກີລ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	3.4	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ຕະກົ່ວ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	7.7	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ສັກະສີ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	22	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ສາຮ່ານ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	ນ້ອຍກວ່າ 5.0	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ແບຣີຍມ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	41	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ໜໍາຍເທິງ

- ວິໄຄຮະທີທີ່ຕ້ອງການປະກາດກະທຽບຮ່າຍງານ ເຊິ່ງ ການຈັດການສິ່ງປົກງູດທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ພ.ສ. 2566 ແລະ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

- * ຄວາມເຂັ້ມື່ນ້ຳທີ່ໜີມີມິລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ

- ** ຄວາມເຂັ້ມື່ນ້ຳຂອງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍວິໄຄຮະທີທີ່ນ້ຳສັກັດ (Waste Extraction Test) ໃນໜ່າຍມີລັກຮັມຕ່ອກລິຕີຣ

ທບທານໂດຍ

ນັ້ນຫຼັກ
ນັ້ນຫຼັກ

ຜົນງູຮ້າຍ ນ້ອຍພິມພົມ

ນັກວິທາສາສຕ່ຽນປົກປິດການ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ອນຸມື້ຕີໂດຍ

ວິໄຄ
ວິໄຄ

ວິຊຸດ ສັມດຸທີ່ຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງງານກາຕະວັນຕົກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງງານກາຕະວັນຕົກ

123 ໄໝ 4 ຄຸ້ງກະລິນ ເມືອງຮາໝານ ແຂວງຮາໝານ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂທຣສາຣ -

ໜ້າ 2/7

ສຳເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽງຈາກ 0321/300006/2568

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂລ່ງ ບຣິ່ຈັກ ຂໍຢ້ຽນວິກິຈ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງງານ 10730200525343 [3-59-5/34ນູ້] ລຳດັບທີ່ 59 60

ຈຸດເກີນ ຈຸດທີ່ 2 ໃນບຣິເວັນໂຮງງານ (GPS : 1.38050358, 100.1417873)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 93 ໄໝ 3 ທອຍ ວັດນ້ອຍເຈຣີຍສຸ່ນ ດນນ ເພຣເກສມ ຕຳບາລ ຄຣີຍທອງ ຄໍາເກໂອ ນຄຮ້ຍຄຣີ ຈັງຫວັດ ນຄປຣຸນ 73120

ປະກອບກິຈການ ແລ້ວມ່ວນທີ່ເຫັນວ່າມີເອົາມື່ອມີເນື່ອມ ຖອນເຖິງ ເຊັ່ນ ອຸປກຮົນປະປາ ປຣມານັ້ນທີ່ ໄນຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກືດຕ້ວຍ່າງໂດຍ ຖຸ້ມີພິງໜ້າ ຊະນະວົງຕີ ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດນຄປຣຸນ ເກືດຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົກປົກ

ວັນທີທ້ອງປົກປົກຕ່າງໆ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 15:03 ນ.

ແລະ ຫ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໝານທີ່ອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ພູດ ຂຶ້ນ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຍິນແປລັງຕ້າເລຂທີ່ອ້າງຄວາມໃດໆ ຄືວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄມ້ສົມບູລົມ ແລະ ຫ້າມທັດຄ່າໄນ ໃນຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ຍບາງສ່ວນ ໂດຍໄໝໄໝໄວ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົກປົກຕ່າງໆ ເປັນຕາຍສັກຄົນອັກຊະຣ ໃນຮ່າຍງານພລວບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະ ຕ້ວຍ່າງທີ່ໄວ້ຮັບການຕ່ວງຈິງວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປົກປົກຕ່າງໆ 31-25671106-00003

ສັກຄົນທີ່ຕ້ວຍ່າງ ຂອງແຊັ້ນສົດໍາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ຄື 25 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ຮ່າຍງານຕ່ວງລັບ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຫລເລີຍມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	ນ້ອຍກວ່າ 5.0	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ໂນມີບຕິນັນ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	ນ້ອຍກວ່າ 5.0	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ອະຄຸມີເນື່ອມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ) *	4,190	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ແຄດເມື່ອມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	0.04	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ໂຄຣເນື່ອມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	0.47	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ໜ່າຍເທິງ

- ວິເຄຣະທີ່ຕ່າງໆ ມີການປະກາດກະທຽບອຸດສາຫກຮຽມ ເຊິ່ງ ການຈັດການສິ່ງປົກງູດທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ພ.ສ. 2566 ແລະ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

- * ຄວາມເຂັ້ມື່ນທີ່ໜ້າທຸກທົ່ວໂລນ (Total concentration) ໃນໜ່າຍມີລິກິຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ

- ** ຄວາມເຂັ້ມື່ນຂອງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍວິເຄຣະທີ່ນ້ຳສັກ (Waste Extraction Test) ໃນໜ່າຍມີລິກິຮັມຕ່ອລີຕຣ

ທບທານໂດຍ

ນັ້ນຫຼັກ ນັ້ນຫຼັກ

ຜົນງົງຮ້າຍ ນ້ອຍພິມພົມ

ນັກວິທາສາສຕ່ຽນປົກປົກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ອນຸມື້ຕີໂດຍ

ວິໄກ ນັ້ນຫຼັກ

ວິຊຸດ ສັນດູທີ່ຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

123 ໄໝ 4 ຄຸ້ງກະລິນ ເມືອງຮາໝ ແຂວງບູນ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກງານ -

ໜ້າ 4/7

ສຳເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽງຈາກ 0321/300006/2568

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄວ້ສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂລ່ງ ບຣິ່ຈັກ ຂໍຢັ້ງຢືນວິທີ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງງານ 10730200525343 [3-59-5/34ນູ້] ລຳດັບທີ່ 59 60

ຈຸດເກີນ ຈຸດທີ່ 2 ໃນປະເທດໄທ (GPS : 1.38050358, 100.1417873)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 93 ໄໝ 3 ຊອຍ ວັດນ້ອຍເຈຣີຍສຸ່ນ ດນນ ເພຣເກສມ ຕຳບາລ ຄຣີຍທອງ ຄຳເກໂອ ນຄຮ້ຍຄຣີ ຈັງຫວັດ ນຄປະປຸນ 73120

ປະກອບກິຈການ ແລ້ວມ່ານ່ຳເຫຼືກອລຸມືນີ້ຍົມ ຖອນເຫຼືອງ ເຊັ່ນ ອຸປະກອນປະປາ ປຣມານັ້ນທີ່ ໄນຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກືດຕ້ວຍ່າງໂດຍ ຖຸ່ມີພິງໝໍ ຂະນະວົງຕີ ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດນຄປະປຸນ ເກືດຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົກກູດ

ວັນທີທ້ອງປົກກູດຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 15:03 ນ.

ແລະ ຫ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄໂສນາທີ່ໄອ້ອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ພູດ ຂຶ້ນ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຍັນແປ່ງຕ້າເລຂທີ່ຂໍ້ວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄມ້ສົມບູລົມ ແລະ ຫ້າມທັດຄ່າໄຍ ໃນຮ່າຍງານການຕ່ວງລັບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ຍບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄວ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົກກູດຕິການເປັນຕາຍລັກຄົນອັກຊະຣ ໃນຮ່າຍງານພລລັບນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະ ຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕ່ວງຈິງວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປົກກູດຕິການ 31-25671106-00003

ລັກຄົນຕ້ວຍ່າງ ຂອງແຊີສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ຄື່ງ 25 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ຮ່າຍງານຕ່ວງລັບ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ທອງແດງ (ມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ) **	ນ້ອຍກ່າວ່າ 0.05	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ແມງການຟີ (ມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ) **	4.9	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ນິກເກີດ (ມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ) **	0.25	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ຕະກ່າວ (ມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ) **	0.44	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ສັກະສີ (ມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ) **	2.1	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ໜ່າຍເທິງ

- ວິເຄຣະທີ່ຕໍ່ການປະກາດກະທຽບອຸດສາຫກຮຽມ ເຊິ່ງ ການຈັດການສິ່ງປົກກູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ພ.ສ. 2566 ແລະ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

- * ຄວາມເຂັ້ມື່ນ້ຳທັງໝົດຂອງສັງເລື່ອປັນ (Total concentration) ໃນໜ່າຍມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ

- ** ຄວາມເຂັ້ມື່ນ້ຳຂອງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍວິເຄຣະທີ່ນ້ຳສັກັດ (Waste Extraction Test) ໃນໜ່າຍມີລັກກົມຕ່ອລິຕົຣ

ທບທານໂດຍ

ນັ້ນຫຼັກ
ນັ້ນຫຼັກ

ັນກົງຮັບ
ັນກົງຮັບ

ນັ້ນກົງຮັບ
ນັ້ນກົງຮັບ

ອນຸມື້ຕີໄດ້

ວິເຄຣະທີ່

ວິຊຸດ ສັມດຸທີ່ຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

123 ໄໝ 4 ຄຸ້ງກະລິນ ເມືອງຮາຊານີ້ ຮາຊບຸນ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂທຣສາຣ -

ໜ້າ 5/7

ສຳເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທ່ຽງຈາກ 0321/300006/2568

ຮ່າຍງານການຕ່ວງປະເທດ ວັດ ວິໄຄຮະທີທົດສອບ

ຮ່າຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນກະຕືການຕ່ວງປະເທດ ວັດ ວິໄຄຮະທີທົດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄວ້ສັດຖືໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຂລ່ງ ບຣິ່ຈັກ ຂໍຢັ້ງຢືນວິທີ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງງານ 10730200525343 [3-59-5/34ນູ້] ລຳດັບທີ 59 60

ຈຸດເກີນ ຈຸດທີ 2 ໃນປະເທດໄກ (GPS : 1.38050358, 100.1417873)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 93 ໄໝ 3 ທອນ ວັດນ້ອຍເຈຣີຍສຸພ ດຳບລ ຄຣີຍະທອງ ຄຳເກໂອ ນຄຮ້ຍຄຣີ ຈັງຫວັດ ນຄປະປຸນ 73120

ປະກອບກິຈການ ແລ້ວມ່ວນທີ່ເຫັນໄດ້ ຖອນ ອຸປະກອນປະປາ ປຣມານັ້ນທີ່ ໄນຮະບູ ລບ.ມ./ວັນ ເກີນຕ້ວຍ່າງໂດຍ ຖຸ່ມພິງໝໍ ຊະນະວົງຕີ ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດນຄປະປຸນ ເກີນຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົກກູດ

ວັນທີທ້ອງປົກກູດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ເວລາ 15:03 ນ.

ແລະ ຫ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄໂສນາທີ່ອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ພູດ ຂຶ້ນ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຍັນແປ່ງຕ້າເລຂທີ່ຂໍ້ວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ໄມ້ສົມບູລົມ ແລະ ຫ້າມທັດຄ່າໄຍ ໃນຮ່າຍງານການຕ່ວງປະເທດ ວັດ ວິໄຄຮະທີທົດສອບ ໂດຍໄມ້ໄວ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົກກູດການເປັນຕາຍສັກຄົມອັກຊະຣ ໃນຮ່າຍງານພລວບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະ ຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕ່ວງຈິງວິໄຄຮະທີທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປົກກູດ 31-25671106-00003

ສັກຄົມຕ້ວຍ່າງ ຂອງແຊີສົດໍາ ວັດທີວິໄຄຮະທີ 6 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567 ຄື່ງ 25 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ຮ່າຍງານຕ່ວງປະເທດ/ວິໄຄຮະທີ	ຜລວິໄຄຮະທີ	ວິທີທົດສອບ
ວາເນເດີຍມ (ມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ເຈິນ (ມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ແກລເລີຍມ (ມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ໂນລົບດິນ້ມ (ມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES
ອະຊຸມີເນີຍມ (ມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ) **	29	SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ໜໍາຍເທິງ

- ວິໄຄຮະທີທີ່ຕ່າງປະເທດກະທຽນ ເຊິ່ງ ການຈັດການສິ່ງປົກກູດທີ່ໄວ້ສັດຖືໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ພ.ສ. 2566 ແລະ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

- * ຄວາມເຂັ້ມື້ນ້ຳທັງໝົດຂອງສັງເລືອປັນ (Total concentration) ໃນໜ່າຍມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ

- ** ຄວາມເຂັ້ມື້ນ້ຳຂອງວັດສຸດທີ່ໄວ້ສັດຖືໄມ້ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍວິໄຄຮະທີທັງໝົດ (Waste Extraction Test) ໃນໜ່າຍມີລິກຮັມຕ່ອລີຕຣ

ທບທານໂດຍ

ນັ້ນຫຼັກ ນັ້ນຫຼັກ

ຜົນກົງຮັບຂໍ້ມູນ

ນັກວິທາສາສຕ່ຣປົກກູດ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567

ອຸນຸມຕໍ່ໂດຍ

ວິໄຄ ວິໄຄ

ວິຊຸດ ສັມດຸທີ່ຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

27 ພຸດສີຈິກາຍນ 2567



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມໂຮງງານກາຕະວັນຕກ

123 ໄໝ 4 ຄຸ້ງກະລິນ ເມືອງຮາໝານ ແຂວງຮາໝານ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂທຣສາຣ -

ໜ້າ 7/7

ສິນສຸດການຮ່າຍງານພລ