

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acetone (ppm)	0.02	Photonization Detector (PID)
Acrolein (ppm)	0.24	Photonization Detector (PID)
Benzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butadiene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)
- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควัน
ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางสุริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Butanone (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyraldehyde (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Carbon disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย



นายอิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Chlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
cis-Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Cumene (ppm)	0.10	Photonization Detector (PID)
Cyclohexane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Cyclohexaone (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควัน ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย



นายอิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Diethyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dimethyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dimethyl disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dioxane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย



นายอิทธิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤตินันท์ พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางสุริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Epichlorohydrine (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethanol (ppm)	0.36	Photonization Detector (PID)
Ethyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethyl methyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควัน ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethylbenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethylene oxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Heptane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Hexane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Isobutylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Isopentane (ppm)	0.07	Photonization Detector (PID)
Isoprene (ppm)	0.02	Photonization Detector (PID)
Isopropanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)
- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

พบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl bromide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methyl methacrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methylbutyraldehyde (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methylpentane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
m-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควัน ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Nonane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
o-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Pentane (ppm)	0.10	Photonization Detector (PID)
Phosphine (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Propanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 เตา (ทั้งหมดจำนวน 3 เตา) ไม่มีการรมควัน ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางสุริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Propionic acid (ppm)	0.05	Photonization Detector (PID)
Propylene oxide (ppm)	0.13	Photonization Detector (PID)
p-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Styrene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Tetrachloroethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควัน ยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200008/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00126

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Tetrahydrofuran (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Toluene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
trans-Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Vinyl Acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Vinyl chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)
- ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง อบยาง จำนวน 3 ตา (ทั้งหมดจำนวน 3 ตา) ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

ทบทวนโดย

นายอิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



1f0703ec

สิ้นสุดการรายงานผล