



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200062/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท จ้อซาง จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20740006525536 [จ3-53(5)-65/53สค] ลำดับที่ 53(5)

สถานที่ตั้ง 62/21 หมู่ 3 ซอย ศรทอง ถนน เพชรเกษม 91 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130

ประกอบกิจการ ทำเม็ดพลาสติก

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรักษพร ปานรัตน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ พิษณุ ชันทกาญจน์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ไปรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 3 ธันวาคม 2567 ถึง 7 มกราคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25671203-00023

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acetonitrile (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Benzene (ppm)	0.11	FTIR
Ethylbenzene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Styrene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Toluene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR

หมายเหตุ

- วิธีตรวจวัด Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer. Base on NIOSH 3800

- รหัสปฏิบัติการ : 21-25671203-00023 ตรวจวัดบริเวณพื้นปูนภายในหมู่บ้านพฤษาวิไลล์ ระหว่างบ้านเลขที่ 299/140 กับ บ้านเลขที่ 299/141 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พิกัด 13.691735, 100.310638 และอยู่ห่างจากรั้วโรงงานไปทางทิศเหนือประมาณ 250 เมตร ตรวจวัดวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 10.43 น.

ทบทวนโดย

นายรักษพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

14 มกราคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

14 มกราคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คู่งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



34cd7a02

สิ้นสุดการรายงานผล