



ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

เลขที่รับ.....

วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น.

ผู้รับตัวอย่าง.....

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐-๗๗๕๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ พท ๐๐๓๔ (๒)/..... วันที่..... ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ..... บริษัท เจริญชัยโอครีเมอรี่ ๑๔๗๖ จำกัด.....

ประกอบกิจการ..... ทำโอครีเมอรี่..... เลขทะเบียนโรงงาน..... ๒๐๘๔๐๐๐๓๒๕๓๗๘ [จ๓-๑๒(๑๑)-๓/๓๗๘๗].....

สถานที่ตั้ง..... ๕๓๕/๒ ซ.๑๔ ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี.....

เพื่อประกอบการพิจารณา () ตรวจร้องเรียน () ส่งการแก้ไข () ติดตามผล (/) เฝ้าระวัง

() อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง () ไม่มี (/) มี เป็นแบบ...บ่อหมักไร้อากาศ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ๑๐๐ L/วัน..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง..... ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘... เวลา..... ๑๑.๐๐..... น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (/) แช่เย็น

ต้องการทราบผลการวิเคราะห์..... pH , SS , BOD₅ , COD , TDS , TKN.....

ช่องทางการส่งตัวอย่าง (/) ด้วยตนเอง () ขนส่งสาธารณะ () อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง..... ภาสกร ยุตาคน.....

สัญลักษณ์ที่ขอ ตัวอย่างของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด		
	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน		
	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด		
	() น้ำบ่อสุดท้ายไม่ระบายออก.....		
ข้างขวด SR001	(/) น้ำในท่อระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายภาสกร ยุตาคน)

เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน