



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ พจ๐๑๗(๒)/๕๒๐

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ถ.ม.๓ ต. ขาววังใหญ่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
 โทร. ๐๖๑-๖๒๕๕๒๐ โทรสาร. ๐๖๑-๔๕๒๒๔๒

วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.ศวภ.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต () การเฝ้าระวัง (✓) โครงการการบริหารจัดการน้ำและสารชุมชนมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ คลองพรโรง/ปลาน้ำ (จ.ปราจีนบุรี) ทะเบียนโรงงาน

สถานที่ตั้ง พิกัด 13.๙๘๔๔๖๔๘, 1๐1.๗๐๙๔๒๘๙

ประกอบกิจการ ปริมาณน้ำทิ้ง ม^๓/วัน

ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ () ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) () ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรดระบุ) () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
A1	<u>คลองพรโรง</u>	<u>น้ำใส</u> <u>สีน้ำตาล</u>	<u>11/03/๖๗</u> <u>๐๙.๒๐ น.</u>	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS (✓) TKN ()	(✓) ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นายธนกร จิตนาวงศ์)
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายพิศทอง กิตติวัฒน์)
 ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(นายธนารักษ์ พิเศษ)
 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม