



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา ..... น.  
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ ๑๖๑๐๓๔(๒)/๕๒

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี  
 ๖๗๖.๖ ต. ขาววังใหญ่ อ. เวียง อ. ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐  
 โทร. ๐๙๑-๖๒๕๖๒๐ โทรสาร. ๐๙๑-๔๕๒๒๔๒

วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.ศวภ.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา ( ) การตรวจร้องเรียน ( ) การอนุญาต ( ) การเฝ้าระวัง (✓) โครงการการบริหารจัดการน้ำล. วารว. ขช. ชีวรีมาทิบาลสิ่งแวดล้อม ปี๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ แกวนนุชาน / คลายน้ำ (จ. ปราจีนบุรี) ทะเบียนโรงงาน .....

สถานที่ตั้ง นิกโก้ 13.๙๖๔๙๕๔, 1๐1.๗1๔2๙๔

ประกอบกิจการ ..... ปริมาณน้ำทิ้ง ..... ม<sup>๓</sup>/วัน

ระบบบำบัด ( ) มี ประเภท ..... ( ) ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ ( ) ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ ( ) ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) ( ) ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรดระบุ)..... ( ) ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
A2	๙) ..... แกวนนุชาน	ใส มีMS&A.	11/03/๖๗ ๐๙.๐๐ น.	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS ( ) TKN (✓) แอลไมเฟีย..	(✓) ไม่ได้รักษาสภาพ ( ) แช่เย็น ( ) เดิมกรด.....	
( )	.....			( ) pH ( ) BOD ( ) COD ( ) SS ( ) TDS ( ) TKN ( ) .....	( ) ไม่ได้รักษาสภาพ ( ) แช่เย็น ( ) เดิมกรด.....	
( )	.....			( ) pH ( ) BOD ( ) COD ( ) SS ( ) TDS ( ) TKN ( ) .....	( ) ไม่ได้รักษาสภาพ ( ) แช่เย็น ( ) เดิมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง  
 (นายธนกร จิตนาวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายพัศทอง กิตติวัฒน์)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(นายธนารักษ์ พิทักษ์)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่  
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม