



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ ปจ๑๐๓(๒)/522

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
สำนักงานอุตสาหกรรม ส่วน วิศวกรสิ่งแวดล้อม
๒๓๖, ๖ ถนนพหลโยธิน อ.เวียง จ.ปราจีนบุรี 25000
 โทร. ๐๖๑- ๖2562๐ โทรสาร. ๐๖๑- 452242

วันที่ 12 มีนาคม 25๖1

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 เรียน ผอ.ศวภ.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต
 () การเฝ้าระวัง (✓) โครงการทบทวนการจัดการลุ่มน้ำลพบุรี-พชรพูนภูมิเทวสิ่วลพบุรี ปีข 25๖1 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ / ตำบล (จ.ปราจีนบุรี) ทะเบียนโรงงาน

สถานที่ตั้ง พิกัด 13.9864298, 101.1052339

ประกอบกิจการ ปริมาณน้ำทิ้ง ม³/วัน

ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ () ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) () ต้องการ ในตัวอย่าง (ไปตรวจ) () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
A3	<u>11 ม.หน้าปราสาท</u> <u>ม.กบินทร์</u> <u>อ.กบินทร์บุรี</u>	<u>ขุ่น</u>	<u>11/03/67</u> <u>09.30 น.</u>	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS () TKN (✓) <u>แอมโมเนีย</u>	(✓) <u>ไม่ได้รักษาสภาพ</u> () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() <u>ไม่ได้รักษาสภาพ</u> () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() <u>ไม่ได้รักษาสภาพ</u> () แช่เย็น () เดิมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (...นายธนกร จิตนางศ์...) ()
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
 ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (...นายพิศทอง กิตติวัฒน์...) ()
 ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(นายธนกรักษ์ พิทักษ์)
 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม