



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ ๑/๑๐๐๓๔(๒)/๕๒๕ แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
 ๒๗๗.๓ ต.บางน้ำจืด อ.เวียง อ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
 โทร. ๐๓๑-๖๒๕๕๒๐ โทรสาร. ๐๓๑-๔๕๒๒๔๒

วันที่ 12 มีนาคม 25๖๓

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 เรียน ผอ.ศวท.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต
 () การเฝ้าระวัง (✓) โครงการบริหารจัดการน้ำท่าทางน้ำของกรมเจ้าท่าสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ แม่น้ำปราจีนบุรี / กสวนน้ำจุดที่ 1 (จ.ปราจีนบุรี) ทะเบียนโรงงาน
 สถานที่ตั้ง นิกัด 14.05๓82๖๐, 1๐1.๒๘๖3112
 ประกอบกิจการ ปริมาณน้ำทิ้ง ม^๓/วัน
 ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ () ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว
 รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) () ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรดระบุ)..... () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
A6	วัดแก่งพิศมร	จ.น. อ.พนาสง	11/03/๖๓ 16.59 น.	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS () TKN (✓) แอมโมเนีย	(✓) ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นายธนกร จิตนาวงศ์)
 วิศวกรปฏิบัติการ
 ตำแหน่ง.....
 ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายพิศทอง กิตติวัฒน์)
 (อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
 ตำแหน่ง.....
 (นายธนารักษ์ พิทักษ์)
 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม