



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ ๖๐๐๓๔๐๑/๕๕๐

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
 ๖๖ หมู่ ๓ ตำบลคูขันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๙๐๐๖
 โทร: ๐๓๖-๒๕๖๖๑๐ โทรสาร: ๐๓๖-๔๕๒๒๔๒

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.ศวท.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต () การเฝ้าระวัง () วิเคราะห์คุณภาพน้ำในเขตชุมชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ๓๐๔ อินเตอร์เทรด ปาร์ค ซีกด ทะเบียนโรงงาน 3-101-2/39 ๗๐

สถานที่ตั้ง ๒๐๑ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.ปทุมธานี

ประกอบกิจการ โรงงานเหล็กกรรม ปริมาณน้ำทิ้ง ม³/วัน

ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ () ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) () ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรดระบุ) () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
2A	น้ำทิ้งจาก ชุมชนในเขต โรงงาน			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกรดด่าง.....	
	()			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกรดด่าง.....	
	()			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกรดด่าง.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นางสาวสมพร..... จุฑามาศ)
 ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายพัชกร กิตติวัฒน์)
 (อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี)

ตำแหน่ง.....

(นายธนารักษ์ พิทักษ์)
 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม