



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.  
 ผู้รับตัวอย่าง.....

## ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สอจ.ชุมพร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๓๒๐ กต. ๓

ที่ ชพ๐๐๓๔(๒)/๗๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ, บริษัท นีโอบีเทคโนโลยี จำกัด

ประกอบกิจการ... โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย

อัตราน้ำยาและอนไม้ เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๘๖๐๐๕๔๐๒๕๖๑๘ (๓-๓๔(๑)-๙๘/๖๑๗พ)

สถานที่ตั้ง... ๑๘๑ ม.๘ ถ.สายบ้านบ่อไว้-บ้านน้ำตกจําปูน ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

ประกอบการพิจารณา  ตรวจร่องเรียน  สั่งการแก้ไข  ติดตามผล  เฝ้าระวัง

อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง  ไม่มี  มี เป็นแบบ...บ่อเกรอะ (Septic Tank) ปริมาณน้ำทิ้ง...๑๕ ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง...๒๓ พ.ค.๖๗ เวลา...๑๒.๐๐ น. การรักษาสภาพตัวอย่าง ( ) ไม่ได้รักษา ( / ) แข่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์... ( / ) PH ( / ) BOD ( / ) COD ( / ) SS ( / ) TDS ( / ) Heavy metal

ช่องทางการส่งตัวอย่าง  ด้วยตนเอง  ขนส่งสาธารณะ  อื่นๆ.....ผู้ส่งตัวอย่าง...นางสาวเจริญขวัญ แก้วทองราช

สัญลักษณ์ที่ ขอตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะ ตัวอย่างของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะ ตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ
	(น้ำระบายออกจากโรงงาน)	ใส		

ลงชื่อ เจริญขวัญ แก้วทองราช ผู้เก็บตัวอย่าง

(นางสาวเจริญขวัญ แก้วทองราช)

ตำแหน่ง...วิศวกรชำนาญการ