



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.  
 ผู้รับตัวอย่าง.....

### ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓  
 ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ น้ำก่อนเข้าร่องในสวนปาล์มของผู้ร้องเรียน

ประกอบกิจการ. - เลขทะเบียนโรงงาน.-

สถานที่ตั้ง. ตำบลสาคร อำเภोधุมเรศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา  ตรวจร่องเรียน  ส่งการแก้ไข  ติดตามผล  เฝ้าระวัง  
 อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง  ไม่มี  มี เป็นแบบ - ปริมาณน้ำทิ้ง - ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๑๕ น. การรักษาสภาพตัวอย่าง ( ) ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์. pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN, โลหะหนัก

ช่องทางการส่งตัวอย่าง  ด้วยตนเอง  ขนส่งสาธารณะ  อื่นๆ.....ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขอตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	( ) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
s	( ) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
s	( ) น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
s	( ) น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
s 1089	( ✓ ) น้ำก่อนเข้าร่องในสวนปาล์มของผู้ร้องเรียน			
S 0946	( ) 8.5518418, 99.1663719			
s	( ) .....			
s	( ) .....			
s	( ) .....			
s	( ) .....			
s	( ) .....			
s	( ) .....			

ลงชื่อ.....<sup>วิชัย</sup>.....ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวิรัช ธรฤทธิ)  
 วิศวกรปฏิบัติการ