



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ที่ สก0033(2)/วอจก

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3
 โทร. 037-425053 โทรสาร. 037-425055

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและขอเจ้าหน้าที่ตรวจวัด เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ
 เร็ว ผอ.ศวก.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต
 () การเฝ้าระวัง (/) ตรวจติดตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน 3-101-1/45สก
 สถานที่ตั้ง 234 ม.4 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร
 ประกอบกิจการ ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ปริมาณน้ำทิ้ง ม³/วัน
 ระบบบำบัด (/) มี ประเภท Wet scrubber () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ (/) ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว
 รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) (/) ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรตระกูล)..... () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
	(/) หลุมฝังกลบ L1	สิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	04 ตุลาคม 2567	(/) pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN (/) โลหะหนัก และอลูมิเนียม	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	
	()			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	
	()			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

* ประสานงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอย่าง ณ โรงงาน

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์)

ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

ดูข้อเสนอแนะการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
วิธีการกรอกคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

จุดที่ต้องกรอก	รายละเอียดการกรอก
ที่...../.....	1. กรณีออกเป็นหนังสือราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงานให้กรอกเลขที่หนังสือของหน่วยงาน (ถ้ามี) ตัวอย่าง เช่น รบ 0028 (3)0001 เป็นต้น และให้ประทับชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 2. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ส่งตัวอย่างกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้เอง ไม่ต้องลงเลขที่หนังสือก็ได้ ซึ่งจะใช้ในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น หรือใช้ในกรณีที่ เป็นใบแนบของหนังสือราชการ
ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่าง.....	ตัวอย่างเช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 97/125 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 0 3827 4124-5 โทรสาร 0 3827 6851
วันที่.....	วันที่กรอกคำร้องขอนี้
เรียน.....	เรียนฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมจังหวัด/ผู้อำนวยการส่วน ของผู้เก็บตัวอย่างอนุมัติก่อน
ประกอบการพิจารณา	ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง () หน้าข้อความที่ต้องการ ถ้าไม่มีระบุไว้ในแบบให้ระบุรายละเอียดไว้ตรงช่อง ().....
ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ.....	1. กรอกชื่อโรงงาน เช่น บริษัท ทดสอบ จำกัด ถ้าไม่มีให้กรอกชื่อเจ้าของโรงงาน 2. ชื่อแหล่งน้ำ เช่น ลำเหมืองสาธารณะ
ทะเบียนโรงงาน.....	1. กรอกทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) เช่น 3-8(1)-100/35ชบ 2. ถ้าเป็นแหล่งน้ำ ไม่ต้องกรอก
สถานที่ตั้ง.....	1. ถ้าเป็นโรงงาน ให้กรอก เลขที่..... หมู่..... ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด..... โทร..... 2. ถ้าเป็นแหล่งน้ำ ให้กรอกรายละเอียดเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน (ตามที่ผู้ส่งต้องการ) เช่น ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
ประกอบกิจการ..... ปริมาณน้ำทิ้ง.....ม ³ /วัน ระบบบำบัด () มี..... () ไม่มี	1. ถ้าเป็นโรงงาน ให้ระบุการประกอบกิจการ เช่น ทอผ้า เป็นต้น ถ้าเป็นแหล่งน้ำ ไม่ต้องกรอก 2. ให้ระบุปริมาณน้ำทิ้ง ระบุว่ามีหรือไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ ถ้ามี ให้ระบุประเภทระบบ
สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ	ผู้เก็บตัวอย่าง อาจจะมีสัญลักษณ์หรือรหัสหรือเครื่องหมายของตัวอย่าง เช่น A, B, D1, D2, IN, EFF เป็นต้น ในกรณีที่ไม่มีไม่ต้องกรอก
จุดเก็บ	1. ถ้าเป็นโรงงาน ให้ทำเครื่องหมาย/ในช่อง () หน้าจุดที่ระบุไว้ ถ้าไม่มีไว้ในแบบ ให้กรอกในบรรทัดที่ว่างไว้ หรือจะแก้ไขจุดที่ระบุไว้เดิมให้ถูกต้องตามที่ต้องการก็ได้ เช่นน้ำที่เก็บมาเป็น “น้ำทิ้งในระบบบำบัดที่ 4 ก่อนระบายออก” ให้ขีดฆ่า () และเขียนชื่อจุดที่ถูกต้องลงไปแทน พร้อมเซ็นชื่อกำกับ 2. ถ้าเป็นแหล่งน้ำ ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน เช่น น้ำในคลอง..... และ ลำราง..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เป็นต้น
วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง	ให้กรอกวันและเวลาที่เก็บตัวอย่างนั้น เช่น 1 มิ.ย. 52 15.00 น. เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบระยะเวลาตั้งแต่เก็บตัวอย่างจนถึงเวลาที่ศูนย์ฯ ได้รับตัวอย่างเนื่องจากมีข้อกำหนดตามมาตรฐานในเรื่องระยะเวลาที่สามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้ ถ้าไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในทันทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
ดัชนีที่ต้องการทราบ	ให้ทำเครื่องหมาย/ ในช่อง () หน้าค่าที่ต้องการวิเคราะห์ () ที่ระบุไว้ ถ้าไม่มีระบุไว้ในแบบ ให้กรอกในบรรทัดที่ว่างไว้ หรือจะแก้ไขข้อความค่าที่ต้องการวิเคราะห์ที่ระบุไว้เดิมให้ถูกต้องตามที่ต้องการก็ได้
การรักษาสภาพตัวอย่าง	ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง () ที่ต้องการ
รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)	ไม่ต้องกรอก
ลงชื่อ.....(ผู้เก็บตัวอย่าง) (.....) ตำแหน่ง	1. ให้กรอกชื่อ นามสกุล ของผู้เก็บตัวอย่าง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในกรณีที่ต้องการข้อมูล การเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น รายละเอียด ไม่ครบถ้วนหรือลบเลือน/อ่านไม่ออก เป็นต้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เก็บตัวอย่าง ซึ่งโดยปกติคืออุตสาหกรรมจังหวัด หรือหัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2. ตำแหน่งผู้เก็บตัวอย่าง ซึ่งมีความสำคัญในการอ้างอิงเพราะผู้เก็บตัวอย่างต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. โรงงานฯ เช่น วิศวกรชำนาญการ เป็นต้น 3. ในกรณีเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ส่งตัวอย่างก็ได้
ลงชื่อ.....(ผู้ทบทวนคำขอ) (.....) ตำแหน่ง.....	เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ไม่ต้องกรอก