



ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564		DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2
ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง		(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) รหัสปฏิบัติการ ชื่อผู้รับตัวอย่าง..... วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ <u>แม่น้ำป่าสัก บริเวณสะพานตา</u>		
เลขทะเบียนโรงงาน.....ลักษณะตัวอย่าง..... 6		
ประกอบกิจการ.....		
จุดเก็บ ☐ น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน ☒ แหล่งน้ำ		
การเก็บตัวอย่าง วันที่..... 30 ก.ค. 68 เวลา..... 10.49 น. ขวดที่..... 1 /จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้..... 1		
การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☒ แช่เย็น ☐ เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 ☐ เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 ☐ อื่นๆ		
อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE		
ดัชนีที่ต้องการทราบ ☒ pH ☒ BOD ☒ COD ☒ TSS ☒ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ไครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ		
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☒ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง  หน่วยงาน <u>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี</u> (นายจตุพล วงษ์มาก)		

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564		DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2
ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง		(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) รหัสปฏิบัติการ ชื่อผู้รับตัวอย่าง..... วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ <u>บริษัท ชันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</u>		
เลขทะเบียนโรงงาน..... <u>10190000225323(3-4(1)-2/32สบ)</u>ลักษณะตัวอย่าง..... 12		
ประกอบกิจการ..... <u>ฆ่าและชำแหละไก่และขอเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ</u>		
จุดเก็บ ☒ น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน ☐		
การเก็บตัวอย่าง วันที่..... 30 ก.ค. 68 เวลา..... 14.27 น. ขวดที่..... 1 /จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้..... 1		
การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☒ แช่เย็น ☐ เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 ☐ เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 ☐ อื่นๆ		
อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE		
ดัชนีที่ต้องการทราบ ☒ pH ☒ BOD ☒ COD ☒ TSS ☒ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ไครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ		
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☒ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง  หน่วยงาน <u>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี</u> (นายจตุพล วงษ์มาก)		

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม