


ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์



กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ..... 2 ..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เรียน ..... ๒๕.๑ .....

ตามที่โรงงานชื่อ ..... บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน) .....

ประกอบกิจการ ..... ทำฉนวนตามถนน ชั้น ดั่งแก้วแก้ว ก่อสร้างอาคาร 700,000 ไร่/ไร่ .....

สถานที่ตั้ง ..... 92 ซอยพหลโยธิน-๒ 7 11404 ถนนพหลโยธิน-พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม .....

โทรศัพท์ ..... เลขทะเบียนโรงงาน ..... 3-64(1) -2/36 (10101000225361) .....

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- อนุญาต .....  ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง ..... เริ่มดำเนินการปกครองกิจการ
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วเมื่อ ..... และโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้ว
- อื่น ๆ .....

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ..... ทางจังหวัด กว

จำนวน ..... 2 ..... ตัวอย่าง จากจุด ..... 1 ..... ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงาน

กับเจ้าหน้าที่ภายใน ..... 15 ..... วันต่อไป และได้กรอกบันทึกข้อมูลโรงงานเบื้องต้นมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ .....  .....

( นายภูริรัฐ ปู่ )  
วิศวกรปฏิบัติการ

20 / พค / 67

เรียน ผอ.กร...../อสจ .....

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ

ลงชื่อ .....  .....

( นายปวิธรรม มัชฌิมากิโร )  
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑

๒๐ / พค / ๖๗

ที่ อก ๐๓๐๘ ๘๔ ๒

เรียน กวม.กรอ.


เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด

โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ .....  .....

( นายสมพงษ์ เพ็ชรวะระ )  
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๕

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

เรียน .....  .....

เพื่อโปรดพิจารณา  


(นายประสม ดำรงพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗