

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน .....๑..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด .....

เรียน ผส.๕ .....

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด , โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ดอนเมือง, บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สถานที่ตั้ง .....แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ ..... เลขทะเบียนโรงงาน ๓-๕๘(๑)-๑๗/๓๗, ๓-๕๘(๑)-๒/๓๓, ๓-๕๘(๑)-๒๖/๔๐ อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต .....
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง มลพิษทางอากาศ.....
- ติดตามผลส่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ .....
- อื่น ๆ .....

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางอากาศ จำนวน .....๓..... ตัวอย่าง จากจุด .....บริเวณภายในโรงงาน ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน .....๑๕..... วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ ..... ทพิจา  
(นางสาวพนิดา แก้วศรี)  
วิศวกรปฏิบัติการ  
.....  
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.กร...../อสจ .....

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ .....  
(นายนิพนธ์ บุญเพ็ง)  
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๕  
.....  
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ อก ๐๓๐๗/ ๑๗ ๑๙

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ .....  
(นายชนตธรรม์ สุขยานนท์)  
(ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๓)  
.....  
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓