



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับ.....เวลา.....น.
 ผู้รับ.....

แบบคำร้องขอตรวจวัด/เก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ และเสียง

ที่...สก0033(2)/๒๑๕

หน่วยงานผู้ติดต่อ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

โทร.037-425053 โทรสาร. 037-425055

วันที่... ๒ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ

เรียน ผอ.ศวภ.ตอ.

ขอตรวจวัด/เก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศ และเสียง ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การเฝ้า
 ระวัง () แผนประจำปี..... (/).....ตรวจติดตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง.....
 ชื่อโรงงาน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน... 3-101-1/45สก
 สถานที่ตั้ง... 234 ม.4 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 ประกอบกิจการ... ปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ระดับเสียง

ค่าระดับการรบกวน ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

2. ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ผุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบาย ก๊าซในปล่องระบาย สารอินทรีย์ระเหย ปริมาณโลหะ

โปรตรระบายละเอียด

(US EPA Method 18)

ปล่องระบายมีช่องสำหรับตรวจวัด / เก็บตัวอย่าง

มีราวกันตก

มีแผงพื้นที่ทำงาน (Plat Form)

มีบันไดขึ้นและลงแผงพื้นที่ทำงาน

ชื่อปล่อง ความสูงm Diameter.....m

ชื่อปล่อง ความสูงm Diameter.....m

ชื่อปล่อง ความสูงm Diameter.....m

3. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผุ่นละออง สารอินทรีย์ระเหย อื่น ๆ.....

(US EPA Method TO-15)

การส่งรายงานผลการทดสอบ

ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการทดสอบ

ต้องการ ในตัวอย่าง..... (โปรตรระบุ) ไม่ต้องการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้ร้องขอ
 (... ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงษ์ ถาวรศักดิ์ ...)
 ตำแหน่ง... วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (... นายสนัย พิริยสกุลพัฒน์ ...)
 (อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว)