



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสี่ยง

ที่ นฐ ๐๐๓๔(๒)/๕๖๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนขาด
อำเภอเมืองนครปฐม นฐ ๗๓๐๐๐

วันที่ ๒๐ เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสี่ยงจากการประกอบกิจการ
ของโรงงาน บริษัท บีทาเกิน จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๗๓๐๐๐๐๑๒๕๕๔๓
ประกอบกิจการ ผลิตนมสเตอริไลส์ นมเปรี้ยว น้ำผลไม้และผลิตน้ำที่ผลิตจากข้าว ธัญพืช
สถานที่ตั้ง ๓๗/๕ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การอนุญาต..... ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ อื่นๆ.....

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
๑. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย ๒ ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป - จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน - จุด
๒. เสียง	☐ เสียงรบกวน - จุด ☐ อื่นๆ(ระบุ)
๓. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย - ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป - จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด
๔. อื่นๆ(ระบุ) ก๊าซต่างๆ.	☒ ปล่องระบาย ๒ ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป - จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน - จุด

โดยมอบหมายให้ นายจักรพันธ์ จันทร์ตักเตือน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๒๘๒๕๘๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายอนิรุทธิ์ โพธิ์กล้า)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

ผู้ประสานงานต้องติดต่อนัดหมายรายละเอียดภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ส่งแบบคำร้องนี้
ถ้าไม่ติดต่อนัดหมายภายในกำหนดดังกล่าว ถือว่ายกเลิกการขอความร่วมมือและจำหน่ายคำร้อง