

## ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ..... 2 ..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด .....

เรียน ..... ๗๙-๖ .....

ตามที่โรงงานชื่อ ไทยเคมิคอล

ประกอบกิจการ ทำเรซินถ้วยถ้วย เฟอร์นิเจอร์

สถานที่ตั้ง 247 ซ.นาหวาด แขวงนาหวาด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 081-9495441

เลขทะเบียนโรงงาน 3-10(37)-11/53

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- ☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ..... ☒ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง เวลาตกค้างในการจ่าย  
จากเทคโนโลยีที่โรงงานใช้
- ☐ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ .....
- ☐ อื่น ๆ .....

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวภ.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ๑๓๓๑ จกปวธ.รท.๕๖๖ หรือ

จำนวน ..... 1 ..... ตัวอย่าง จากจุด ..... 1 .....

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน ..... 30 ..... วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ .....  .....

(นางสาวชนัญญา ทดทวิชัย)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

11 มี.ค. 68

เรียน ผอ.กร. ๒ /อสง .....

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวภ.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ  
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ .....  .....

(นายศุภพล บุญประเสริฐ)


ผู้อำนวยการส่วนที่ ๒

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘

ที่ ออก ๐๓๐๔ ๔๗ ๓

เรียน กวภ.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด  
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ .....  .....

(นายอำนาจ เทมสะกล)

ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒