



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ สอจ.สุราษฎร์ธานี โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๒ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๕

ที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/ ๔๕๗๙

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน กรณีก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่องฝุ่นละออง เขม่าควัน กลิ่นเหม็น จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักสุธิโกศลการก่อสร้าง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๘๔๐๐๐๓๐๒๕๖๑๑ [จ๓-๕๐(๔)-๓๙/๖๑สฎ] ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - หมู่ที่ ๗ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น พบว่า การประกอบกิจการมีการใช้น้ำมันเตาเผาหินให้ความร้อนในDryer มีระบบขจัดแบบ Bag Filter ดักกลิ่นและฝุ่นละออง สภาพมีการใช้งานปกติ กลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองมีการเล็ดลอดผ่านระบบขจัดและจุดต่อเชื่อมของเครื่องจักร ซึ่งอาจเกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณโรงงานไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

๒. บริษัท แอปปี แอนด์ โกลฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๘๔๐๐๐๑๓๒๕๕๗๕ [จ๓-๕๒(๔)-๑๓/๕๗สฎ] ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๓/๑๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเดือน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่องกลิ่นเหม็น เขม่าควัน จากหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พบว่า การประกอบกิจการ มีการใช้เตาเผาหม้อต้มน้ำมันเพื่อใช้ทำความร้อนให้กับการอบถุงมือ โดยใช้ปิแก๊สและชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง มีระบบขจัดฝุ่นละอองแบบ Multi Cyclone กลิ่นเหม็น เขม่าควัน อาจเกิดจากการป้อนเชื้อเพลิงที่ไม่สม่ำเสมอและเชื้อเพลิงมีความชื้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณโรงงานไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

๓. บริษัท แอปปี แคร่ โกลฟ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๓๓๙๕๒๕๖๔๑ [๓-๕๒(๔)-๒๓/๖๔สฎ] ประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเดือน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่องกลิ่นเหม็น เขม่าควัน จากหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พบว่า การประกอบกิจการ มีการใช้เตาเผาหม้อต้มน้ำมันเพื่อใช้ทำความร้อนให้กับการอบถุงมือ โดยใช้ปิแก๊สและชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง มีระบบขจัดฝุ่นละอองแบบ Multi Cyclone กลิ่นเหม็น เขม่าควัน อาจเกิดจากการป้อนเชื้อเพลิงที่ไม่สม่ำเสมอและเชื้อเพลิงมีความชื้น ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณโรงงานไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยได้มอบหมายให้นายภาสกร ยุตาคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๔๕๗ ๓๗๗๘ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี