

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน1..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เรียน ...ผส.5.....

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ จำกัด และบริษัท คิวมิคส์ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตั้ง เขตดอนเมือง กทม.

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-58(1)-26/40 และ 3-58(1)-17/37

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☒ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง ฝุ่นละออง☐ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ☐ อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษอากาศ

จำนวน6..... ตัวอย่าง จากจุดภายในและภายนอกโรงงาน

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อพนิดา

(นางสาวพนิดา แก้วศรี)

...../...../.....

เรียน ผอ.กร...../อศจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

()

...../...../.....

อก 0303/1579

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ

()

...../...../.....

...../.....

เอกสารควบคุม