



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

เลขที่รายงาน...../.....

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่างน้ำ.....

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน แหล่งน้ำ.....บริษัท เอ พัฒนายนต์ จำกัด.....เลขทะเบียนโรงงาน.....10100500925348 [3-95(1)-9/34].....ลำดับที่.....95(1).....จุดเก็บ.....น้ำที่ออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง.....27 ม.12 ซ.อินสุวรรณ์ ถ.นวลจันทร์ จ.กรุงเทพมหานคร 10240.....

ประกอบกิจการ.....ซ่อม และทาสีรถยนต์.....ปริมาณน้ำทิ้ง.....400.....ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย.....ทดสอบ ผู้เขียนคำร้อง.....

สังกัด.....สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี.....เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่.....21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.....

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง.....21 สิงหาคม 2566 เวลา 13:28 น.....

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ.....12-25660821-00019.....

ลักษณะตัวอย่าง.....เหลือง ใส.....วันที่วิเคราะห์.....21 สิงหาคม 2566.....

รายงานตรวจวัด วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ 25 °C	8.2	>=5.5 และ <=9	SM part 4500-H+ B
ค่าซีโอดี	15	<120	Closed Reflux, Colorimetric Method

หมายเหตุ

- หมายเหตุ 1

- หมายเหตุ 2

- < หมายถึง น้อยกว่า * นอกขอบข่าย

พบทวนโดย

อนุมัติโดย

ทดสอบ ด้วยเทคนิควิธี

กองวิจัยและเดือนสัมพันธ์โรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2430 6312 ต่อ 2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199

Excel

หน้า 1



4

ตัวอย่าง



แต่ละกลุ่ม/ศูนย์เลขไม่เหมือนกัน

1. ไม่ระบุหน่วย เช่น mg/L
2. ใส่รายละเอียดของหมายเหตุไม่ได้ กรณีมีหมายเหตุมากกว่า 1 หมายเหตุ
3. ไม่มีมาตรฐาน และวิธีอ้างอิง
4. เลือกให้ออกรายงานรูปแบบ ISO 17025 แต่ไม่มีเครื่องหมายการรับรองและเลขที่การรับรองแสดงในหน้ารายงาน
5. ไม่บอกจำนวนหน้าของหน้าทั้งหมด
6. กรณีรายงานค่า “น้อยกว่า” ไม่สามารถใส่เครื่องหมาย < ได้ เช่น COD < 40 mg/L
7. กรณีที่บางรายการอยู่นอกขอบข่าย จะแสดงเครื่องหมายชี้บ่งได้อย่างไร
8. ต้องไม่แสดงค่ามาตรฐานในรายงาน