

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທ່ຽງຈາກ ອກ 0321/100603/2567

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

รายงานນີ້ຮັບອຸດຜະການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນອກ ບຣີ່ຊ້າ ແກ້ວກໍ່າ ກາເບື່ງ ຮີ້ເຊີເຄີລ ເຊັ່ນເຕົອຣ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG14

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ຮາງບ້ວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົງສົມພິຈີ ສີທອີເສຣີ

ສັນກັດ ຜູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກການກາຕະວັນຕົກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 10:31 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທັງປົງບົດກິດ

ວັນທີທ່ອງປົງບົດກິດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 5 ມິຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂໂຄສະນາຫຼືອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸດຜະການ ທາກມີກີບ ຈຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງລົງທີ່ຂໍ້ມູນໃດໆ ຄືວ່າຮາຍງານ
ຈຸດນີ້ແມ່ນບູຮຸ່ນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອບັນຫາສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸດຜະການຈາກທັງປົງບົດກິດເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຮ ໃບ
ຮາຍງານພລອນບັນຫຼືຈຳຮັບອຸດຜະການເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບ ວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົດກິດ 14-25670605-00612

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສິນ້າຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມິຖຸນາຍ 2567 ຄື 20 ມິຖຸນາຍ 2567

ຮາຍງານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິຊີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງທີ່ 25 °C	6.9	SM part 4500-H ⁺ B
ສາພານຳໄຟຟ້າ (ໄໝໂຄຮີເມນສົກຕ່ອເຊນຕີເມຕຣ)	2,300	SM part 2510 B
ຄວາມເຄີມ (ສ່ວນໃນພັນສ່ວນ)	1.2	SM part 2520 B
ແຄດເມີຍມ (ມີລີລິກຮັມຕ່ອລິຕຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.02	SM part 3120 B and part 3030 K
ໂຄບໂລດຕ (ມີລີລິກຮັມຕ່ອລິຕຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K

ໜໍາເຫດ

- SM ໜໍາເຫດ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທວນໂດຍ

ຈົ່ງຢູ່ຮັບອຸດຜະການ

ຄົນຫຼັກສູງ ນ້ອຍພິມພົມ

ນັກວິທາສາສຕ່ວປົງບົດກິດ

21 ມິຖຸນາຍ 2567

ອນຸມື້ຕົງໂດຍ

ວິຊີ

ວິຊີ ສັນກັດ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກການກາຕະວັນຕົກ

21 ມິຖຸນາຍ 2567



ສູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກການກາຕະວັນຕົກ

123 ໜ້ຳ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມື່ອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາຮາ ໄມມື



6f544ce8

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທ່ຽງຈາກ ອກ 0321/100603/2567

ຮາຍງານກາຣຕຽວ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮາຍງານນີ້ຮ່ວມຜົກກາຣຕຽວ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນອກ ບຣີໜັກ ແກ້ວກໍ່າ ກາເບື່ງ ຮີ້ເຊີເຄີລ ເຊັ່ນເຕົອຣ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG14

ສຕານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ຮາງບ້ວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົມສິຫຼັກ ສີທອງເສົ່າ

ສັງກັດ ຜູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິເປີໂຮງງານກາກຕະວັນຕກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມີຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 10:31 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົງບົດຕິກາຣ

ວັນທີຫ້ອງປົງບົດຕິກາຣຮັບຕ້ວຍ່າງ 5 ມີຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂໂຄ່ງນາທີ່ໂດຍອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດ ທາກມີກາຣ ຈຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປລັງແລ້ວເກີບຕ້ວຍ່າງໆ ດີວ່າຮາຍງານ ຂັບນີ້ໄໝສົມບູຮຸນ໌ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານກາຣຕຽວ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອຍບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດຈາກຫ້ອງປົງບົດຕິກາຣເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຣ ໃບ
ຮາຍງານພລອນບັບນີ້ຈະຮັບອຸນຸຍາດແລ້ວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບກາຣຕຽວຈີງວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົບຕິກາຣ 14-25670605-00612

ລັກຊະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສື້ນ້າຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມີຖຸນາຍ 2567 ຄື 20 ມີຖຸນາຍ 2567

ຮາຍງານກາຣຕຽວວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິຊີ່ທດສອບ
ໂໂຄຣເມື່ຍມ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ໜີລືເນື່ຍມ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.02	SM part 3120 B and part 3030 K
ຕະກ່ວ່າ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ທອງແດງ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ນິກເກີລ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.02	SM part 3120 B and part 3030 K

ໝາຍເຫດ

- SM ໝາຍເຫດ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທານໂດຍ

ນັກວິທາສາສົກປົງບົດຕິກາຣ

ນັກວິທາສາສົກປົງບົດຕິກາຣ

21 ມີຖຸນາຍ 2567

ອນຸມືຕິໂດຍ

ວິຊີ່ທີ່

ວິຊີ່ທີ່

ຜູ້ອໍານວຍກາຣສູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິເປີໂຮງງານກາກຕະວັນຕກ

21 ມີຖຸນາຍ 2567



ຜູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິເປີໂຮງງານກາກຕະວັນຕກ

123 ໜ່ຳ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມື່ອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທຣ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາຣ ໄມມື



ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮຽມ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ ອກ 0321/100603/2567

ຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່າງຜົກການກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນອກ ບຣີ່ຊ້າ ແກ້ວກໍ່ ກາເບື່ງ ຮີ້ເຊີເຄີລ ເຊັ່ນເຕົວໆ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG14

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ລາວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົມສິຫຼັກ ສີທອງເສົ່າ

ສັນກັດ ຜູນຍົງຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິເປີໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 10:31 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທັງປົງບົດກິບ

ວັນທີໜ້າກິບປົງບົດກິບກວດຕ້ວຍ່າງ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂໂຄະນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຈຸດ ຊົດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງລົງທີ່ຂໍ້ມູນໃດໆ ຄືວ່າຮ່າງຈາກ
ຈຸບັນນີ້ແມ່ສົມບູຮຸນ໌ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອບັນດາສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທັງປົງບົດກິບກວດເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຮ ໃບ
ຮ່າງຈາກຜລລັບບັນດີຈະຮັບອຸນຸມາດເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບກວດສອບ

ຮ້າສປປົງບົດກິບ 14-25670605-00612

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສື່ນ້າຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ຄື 20 ມິຖຸນາຍັນ 2567

ຮ່າງຈາກກວດວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແມງການນີ້ສ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຮ)	0.08	SM part 3120 B and part 3030 K
ສັກະສີ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຮ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ສາຮໜູ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຮ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ເຫັນ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຮ)	0.50	SM part 3120 B and part 3030 K

ໜ້າມຍ່າເຫັນ

- SM ໝາຍື້ງ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທວນໂດຍ

ນ້ຳມື້ງກັນ ພົມຄົມ

ນ້ຳມື້ງກັນ ນ້ອຍພິມພົມ

ນັກວິທາສາສතີປົງບົດກິບ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567

ອນຸມື້ຕືໂດຍ

ວິໄລ ສິ້ນຍານ

ວິຊຸດາ ສັມຄຖືຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິເປີໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິເປີໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ

123 ໜ່ຳ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມືອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາ ໄມເມື



6f544ce8

ສິ້ນສຸດກາຮ່າງຈາກຜລ

ໜ້າ 3/3