



ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ น้ำตกน้ำใสละแวกถนน 4173

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง อ.พุนพิน อ.บ้านนา อ.ราษีไศล

ประกอบการพิจารณา ☒ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 20/11/63 เวลา 10.30 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN, โลหะหนัก

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
✓ T1 }	✓ น้ำตกน้ำใสละแวกถนน 4173			
✓ T2 }	() (8863071, ๙๙.961073)			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิจารณ์..... ผู้เก็บตัวอย่าง

นางสาววิมลพร ธรรมธิ์
ห้องปฏิบัติการ