



(เฉพาะเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง)
 เลขที่รับ.....วันที่.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ที่ ศค 0034(2)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโคกกรกกวาง
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 โทร 0 3441 2030 โทรสาร 0 3484 0324

No.1

วันที่ 19 ม.ค. 67

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

X =

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

Y =

ขอส่งตัวอย่างน้ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน

() การอนุญาต () การเฝ้าระวัง () ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ที.ซี.ปูนฯ จำกัด ทะเบียนโรงงาน 3-6(5)-15/48ตค

สถานที่ตั้ง 230/1 ซอย - ถนน - หมู่ที่ 10 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 849862,849862

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น ฉาง ซ้ำแหละฯ ปริมาณน้ำทิ้ง 350 ม³/วัน ระบบบำบัด () มีประเภท AS () ไม่มี

แหล่งที่รองรับการระบายน้ำทิ้ง () เมื่อน้ำทำเงิน () คลองราชบุรีตามคคิ ()

สัญลักษณ์ของขวดตัวอย่าง	จุดเก็บ	วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง)
1,2	() น้ำที่ออกจากระบบระบายของนอกโรงงาน	17 ม.ค. 67 12.30	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN () น้ำมันและไขมัน () แคลเมียม () ตะกั่ว () นิกเกิล () ทองแดง () สังกะสี () แมงกานีส ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในครีก จน pH < 2 ()	
	() น้ำที่ระบบของนอกโรงงานโดยไม่ผ่านระบบ		() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN () น้ำมันและไขมัน () แคลเมียม () ตะกั่ว () นิกเกิล () ทองแดง () สังกะสี () แมงกานีส ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในครีก จน pH < 2 ()	
	() อากาศอุตสาหกรรม		() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN () น้ำมันและไขมัน () แคลเมียม () ตะกั่ว () นิกเกิล () ทองแดง () สังกะสี () แมงกานีส () ตรวจหาสารปนเปื้อนตาม พรบ. วัตถุอันตราย	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในครีก จน pH < 2 ()	
	()		() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN () น้ำมันและไขมัน () แคลเมียม () ตะกั่ว () นิกเกิล () ทองแดง () สังกะสี () แมงกานีส ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในครีก จน pH < 2 ()	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนในช่องจุดเก็บตัวอย่าง มิฉะนั้นอาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

(นายพงษ์ธร วีระชัย)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ