



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่ ๗๑๑๑๔(๒)/๕๔๘

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง
สำนักงานเขตเมืองจันทบุรี
๖๗.๖๓.๒๒๒๒๒๒ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๕๐๑๑
 โทร. ๐๖๖๒๕๕๖๑๐ โทรสาร. ๐๖๖๒๕๕๖๒๕

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 เรียน ผอ.ศวท.ตอ.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต () การเฝ้าระวัง () โครงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท อยู่ในเขต เมืองจันทบุรี ทะเบียนโรงงาน 3-38๐2-1/35 ๗
 สถานที่ตั้ง ๒๓.๘ กม.๘ ถนนหลวง-บ้านกล้วย ๓๐๖.๑ กม.จากปาก อ.เมือง จ.จันทบุรี
 ประกอบกิจการ ผลิตกระดาษ ปริมาณน้ำทิ้ง ม^๓/วัน
 ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบ () ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว
 รายงานผลการทดสอบพร้อมค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) () ต้องการ ในตัวอย่าง (โปรดระบุ)..... () ไม่ต้องการ

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ	ลักษณะ ตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
(22)	<u>น้ำทิ้งจาก โรงงาน</u>		<u>๑๒ มี.ค. ๕๗</u>	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำ.....	
			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำ.....	
	()			() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เติมน้ำ.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุการณ์นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นางสาวสลักจิต จุฑานุสร)
 ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายพิศพงษ์ กิตติวิวัฒน์)
 ตำแหน่ง อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่
 หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม