



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ที่...../.....

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง

๓๐๐.จรมว. ๑๗/๑๒๕๘.๑
 ๓.๖๖๓๓ ๐.๗๐๖ อ.ระบือ

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

โทร. โทรสาร

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.ศวท.๓๐.

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต () การเฝ้าระวัง () ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท อีฟอ จำกัด ทะเบียนโรงงาน -

สถานที่ตั้ง ๓๓๗๕๐๓๗ A7 โคหมวก ถนนเลขที่ ๖๔๘๔๒ ซ. ๔ ต.คลองอีว อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี

ประกอบกิจการ ตัดแปรง ฆ้อง ฆ้อง ฆ้อง ฆ้อง ฆ้อง ฆ้อง ปริมาณน้ำทิ้ง ม^๓/วัน

ระบบบำบัด () มี ประเภท () ไม่มี การส่งรายงานผลการทดสอบที่ท่านต้องการ () ส่งโทรสารและไปรษณีย์ () ส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง	จุดเก็บ/ ลักษณะตัวอย่าง	วัน/เวลาที่ เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ)
()	อีฟอ จำกัด 116๐๖๖๐๓๗ อีฟอ ลคไม่	๑๙ มีนาคม ๖๒	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN () วัดค่า pH และ ค่า	(<input checked="" type="checkbox"/>) ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	
()	() pH () BOD () COD () SS () TDS () TKN ()	() ไม่ได้รักษาสภาพ () แช่เย็น () เดิมกรด.....	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (...นายวรเมธ...จันทิมนอก...)
 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ.....

เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 ทดสอบได้ตามที่ร้องขอ
 ทดสอบไม่ได้ เนื่องจาก

เรียน ผอ.ศวท.๓๐.

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวอังคณา ลิม...ฉัตรสุวรรณ...)
 ตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี.....
 คู่มือแนะนำการกรอกแบบฟอร์มด้านหลัง

ลงชื่อ ผู้ทบทวน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....