



ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ส่วนราชการ...สง.ชุมพร.ภ.ร.อ. โทร. ๐ ๗๗๕๗ ๙๓๒๐ ๖๓ ๓

ที่...พพ๐๐๓๔(๒)/๑๑๑๘...วันที่...๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน...ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด...วิเคราะห์คุณภาพน้ำ...ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ...บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด

ประกอบกิจการ...สกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตก๊าซซึ่งมีใช้ก๊าซธรรมชาติ...ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ

เลขทะเบียนโรงงาน...๑๐๘๖๐๐๐๓๒๕๕๓๕ (๓-๗(๑)-๗/๕๓๗๖)

สถานที่ตั้ง...๒๙๐ ม.๗ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

ประกอบการพิจารณา ตรวจร่องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ...Anaerobic...ปริมาณน้ำทิ้ง...๐.๕...ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง...๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา...๑๐.๔๕ น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (/) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์... (/) PH (/) BOD (/) COD (/) SS (/) TDS

ช่องทางการส่งตัวอย่างน้ำ ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ...ผู้ส่งตัวอย่าง นายเทวัญ ชูบัวทอง

สัญลักษณ์ที่ขวด ตัวอย่างของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
12	น้ำเสียบ่อสุดท้าย (ไม่ระบายออกนอกโรงงาน)	น้ำตาลอ่อน	
S0304			

ลงชื่อ.....เทวัญ.....ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายเทวัญ ชูบัวทอง)

ตำแหน่ง...วิศวกรปฏิบัติการ