

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564

DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2

ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง

ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ ฝายชนมเงิน

เลขทะเบียนโรงงาน.....ลักษณะตัวอย่าง.....4

ประกอบกิจการ.....

จุดเก็บ ☐ น้ำทิ้งออกจากกระบบระบายออกนอกโรงงาน

☒ ฝายชนมเงิน

การเก็บตัวอย่าง วันที่ 30 ก.ค. 68 เวลา 10.10 น. ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....

การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☒ แห้งเย็น ☐ เติมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เติมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2

☐ เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH > 12 ☐ อื่นๆ

อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE

ดัชนีที่ต้องการทราบ ☒ pH ☒ BOD ☒ COD ☒ TSS ☒ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์

☐ โครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ

(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

รหัสปฏิบัติการ

ชื่อผู้รับตัวอย่าง.....

วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☒ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

(นายจุฑพล วงษ์มาก)

ดูคำแนะนำการรักษาสุขภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564

DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2

ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง

ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ ลำราง TNC

เลขทะเบียนโรงงาน.....ลักษณะตัวอย่าง.....5

ประกอบกิจการ.....

จุดเก็บ ☐ น้ำทิ้งออกจากกระบบระบายออกนอกโรงงาน

☒ ลำราง TNC

การเก็บตัวอย่าง วันที่.....30 ก.ค. 68.....เวลา.....10.25 น.....ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....

การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☒ แห่เย็น ☐ เติมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เติมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2

☐ เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH > 12 ☐ อื่นๆ

อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE

ดัชนีที่ต้องการทราบ ☒ pH ☒ BOD ☒ COD ☒ TSS ☒ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์

☐ โครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ

(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

รหัสปฏิบัติการ

ชื่อผู้รับตัวอย่าง.....

วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☒ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

(นายจุฑพล วงษ์มาก)

ดคำแนะนำการรักษาสุขภาพฯ ด้านหลัง

_____ /

เอกสารควบคุม