


ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์



กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ..... 2 ..... /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

เรียน ..... ๒๕.๑ .....

ตามทีโรงงานชื่อ ..... บริษัท รมประจักษ์ จำกัด มหาชน .....

ประกอบกิจการ ..... ทำโรงงานความเย็น ..... เครื่องปรับอากาศ ..... 700,000 ฝ/ฝ .....

สถานที่ตั้ง ..... ๑๒ ซอยกึ่งถนนทวิ 7 กม.4 ถนนวงขนเหล็ก - งามทะเล 11 กม.กรมด ..... เขตวงขนเหล็ก กทม .....

โทรศัพท์ ..... เลขทะเบียนโรงงาน ..... 3-64(1) - 2/36 (10101000225361) .....

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- อนุญาต .....  ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง ..... กลิ่น, กลิ่นเหม็น จากการทำงานของเครื่องจักร
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วเมื่อ ..... และโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้ว
- อื่น ๆ .....

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ..... อาภาศ (กลิ่น) .....

จำนวน ..... ตัวอย่าง จากจุด ..... ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงาน

กับเจ้าหน้าที่ภายใน ..... 15 ..... วันต่อไป และได้กรอกบันทึกข้อมูลโรงงานเบื้องต้นมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ ..... *Phiang* .....

( นายสุรินทร์ ปิณฑุ .....  
วิศวกรปฏิบัติการ .....  
20 / ๑๑ / ๖๗ )

เรียน ผอ.กร...../อสจ .....

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ

ลงชื่อ ..... *[Signature]* .....

( นายปริวรรต มีชัยมาภิโร .....  
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑ .....  
๒๐ / ๑๑ / ๖๗ )

ที่ อ.ก ๐๓๐๘ ๘๔ ๓

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด

โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ ..... *[Signature]* .....

( นายสมพงษ์ เท็จระฉะ .....  
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓ รักษาราชการแทน .....  
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒ .....  
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ )

สืบ ..... 11/๑๗ .....

เพื่อโปรดพิจารณา

*[Signature]*

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗