

รูปประกอบขอ Lab ตรวจโรงงาน บริษัท ชันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด


๑. ขอดีปล่องระบายอากาศ จำนวน ๔ จุด













๒. ขวัดเสียงและวัดอากาศในพื้นที่โรงงานและหมู่บ้านผู้ร้อง จำนวน ๒ จุด (เสียง ๒ จุด อากาศ ๒ จุด)




















รูปหมู่บ้านผู้ร้อง