



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๙๗ ๘๕๕๔ ต่อ ๕๑๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wirw@diw.go.th
ที่ อ. กอ ๐๓๒๑/ ๕๖ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่รับ อ. กอ ๐๓๒๑/๑-๐๐๒๐๒/๒๕๖๗ ถึง อ. กอ ๐๓๒๑/๑-๐๐๒๐๗/๒๕๖๗ ได้ส่งตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒ แหล่ง ๖ ตัวอย่าง ให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ได้ทำการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๓-๒๕๖๗๐๑๒๒๖-๐๐๒๓๕ ๑๓-๒๕๖๗๐๑๒๖-๐๐๒๔๐ จำนวน ๖ ฉบับ ผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กรรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อ. กอ ๐๓๒๑

(นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ภาคตะวันตก

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗