



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๕๔๙ ต่อ ๕๑๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๒๑/๕๗

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างดิน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่รับ อก ๐๓๒๑/๔-๐๐๐๑/๒๕๖๗ ได้ส่งตัวอย่างดิน จำนวน ๑ โรงงาน ๑ ตัวอย่าง ให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ได้ทำการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างดิน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รหัสปฏิบัติการ ๔๑-๒๕๖๗๐๒๐๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ ผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิภา สัมฤทธิ์ผล

(นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคตะวันตก

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗