



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๕๔๙ ต่อ ๕๑๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๒๑/๕๖

วันที่ = ๗ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่รับ อก ๐๓๒๑/๑-๐๐๒๕๑/๒๕๖๗ ถึง อก ๐๓๒๑/๑-๐๐๒๕๘/๒๕๖๗ ได้ส่งตัวอย่างน้ำ จำนวน ๘ โรงงาน ๘ ตัวอย่าง ให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ได้ทำการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๐๒๒๒-๐๐๒๙๗ ถึง ๑๒-๒๕๖๗๐๒๒๒-๐๐๓๐๔ จำนวน ๘ ฉบับ ผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิภา สัมฤทธิ์

(นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคตะวันตก

= ๗ มี.ค. ๒๕๖๗