



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๕๔๙ ต่อ ๕๑๐๑

ที่ อก ๐๓๒๑/๖๘

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำและอากาศ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ตามหนังสือที่ สค ๐๐๓๔(๒)/๑๑๙๐ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ โรงงานภาคตะวันตกร่วมดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการบริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด ทะเบียน โรงงานเลขที่ ๓-๒๒(๓)-๓/๓๖สก ประกอบกิจการ พอกย้อมผ้าและเส้นด้าย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๔ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กรณีประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียงโรงงาน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียและกลิ่นจากน้ำเสียจากโรงงานดังกล่าว นั้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ บริษัท ไหมพรมไทยการทอ จำกัด ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งเก็บ ตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒ ตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพอากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ ชนิด Electrochemical Sensor และ Photoionization Sensor จำนวน ๓ จุดตรวจวัด และได้ทำการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำและอากาศ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ของตัวอย่างน้ำ ผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียด ตามที่แนบมานี้

วิภา สัมฤทธิ์ผล

(นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคตะวันตก

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗