



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๙๑ ๙๕๔๙ ต่อ ๕๑๐๑

ที่ อก ๐๓๒๑/๑๙๙

วันที่ ๗ มิย ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่รับ อก ๐๓๒๑/๓-๐๐๐๓๐/๒๕๖๗ ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ แห่่ง ๒ ตัวอย่าง ให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก ได้ทำการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๒-๒๕๖๗๐๕๑๗-๐๐๐๖๐ ถึง ๓๒-๒๕๖๗๐๕๑๗-๐๐๐๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ ผ่านระบบการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิภา สัมฤทธิผล

(นางสาววิชุดา สัมฤทธิผล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคตะวันตก

๗ มิ.ย. ๒๕๖๗