



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อภ ๐๓๒๐/ ๔๒๓

วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ ทะเบียนโรงงาน ๒๐๗๒๐๐๐๕๒๒๕๖๒๗ (จ๓-๖๐-๒/๖๒สพ) สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๐๘๒๒-๐๐๒๗๒ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก