



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวก.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อก ๐๓๒๐/ ๘๕๓

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ตามที่ อรอ. ได้มอบหมายให้ ศวก.ตอ. เข้าร่วมตรวจสอบโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรณีลักลอบขนย้ายผงอลูมิเนียมดรอส จากสถานประกอบการกิจการโพรงมะเดื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโพลงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศวก.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงาน การตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๐๘๑๕-๐๐๓๗๑ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมกับแนบสำเนา แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนื้อหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อภ ๐๓๒๐/ ๘๕๕

วันที่ ๕-๕ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง สำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ อรอ. ได้มอบหมายให้ ศวภ.ตอ. เข้าร่วมตรวจสอบโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรณีลักลอบขนย้ายผงอลูมิเนียมดรอส จากสถานประกอบกิจการโพรงมะเดื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบสำเนารายงาน การตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๒-๒๕๖๗๐๘๑๕-๐๐๓๗๑ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมกับแนบสำเนา แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก