



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑-๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@diw.mail.go.th)

ที่ อภ ๐๓๒๐/ ๙๑๕

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ฉบับ ของบริษัท เอกอุทัย จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๔๐๐๐๗๒๕๕๗๔ (๓-๑๐๖-๗/๕๗๖ย) สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ ตำบลสามัคคี อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายและกากอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลข้าวเม่า อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-report) เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๑-๒๕๖๗๐๗๓๐-๐๐๒๑๒ ถึง ๓๑-๒๕๖๗๐๗๓๐-๐๐๒๑๔ , ๓๑-๒๕๖๗๐๗๓๐-๐๐๒๑๕ จำนวน ๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก