



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ.กวม.กรอ. (โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiwr@diw.mai.go.th)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๑๕๐

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่ สอจ.ฉช. ได้ส่งตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น ๑ ตัวอย่าง โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๒ เลขที่ ๑๒๒ ม.๒ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการทดสอบผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม (E-report) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสปฏิบัติการ ๓๒-๒๕๖๗๑๐๖-๐๐๐๕๕ จำนวน ๑ แผ่น คงค้างรายการความเป็นกรด - ด่าง และรายการโลหะหนัก Total Concentration (TTL) ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบ ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก