

(✓) ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSL-F-7.3(3)-1/1

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้พบพบค่าของ **กิโล**
6 มล. ๖๗
1 ก.ค. 8.๐๐ เรียน **วส. ๑**

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
วันที่ 30 ธ.ค. 137
วันที่ ๕ ธ.พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๒๕ น.

ตามที่โรงงานชื่อ **บรีน โรงงาน แม่ธอว อ่างหิน**

ประกอบกิจการ **ทำถ่าน ๑**

สถานที่ตั้ง **เลขที่ 11/1 ก. ขนเหล็ก - อ.เขาชะเมา - จ.ระยอง** **บ.แม่ธอว อ่างหิน** **ภ.ระยอง**

โทรศัพท์ **02-416.0077** เลขทะเบียนโรงงาน **3-12(8)-3/23**

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ **29 ก.พ. ๒๕๖๗**
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ **เวียง อ่างหิน**

จำนวน **1** ตัวอย่าง จากจุด **ขั้วปลอกคาน หม้อจักร**

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน **๗** วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ **๑๗/๑๒/๖๗**
วันที่ **๕ ธ.พ.ย. ๒๕๖๗**
เวลา **13.47**

ลงชื่อ **[Signature]**
(นายณัฐพันธ์ จินประชว) **[Signature]**
วิศวกรปฏิบัติการ
1 / พ.ย. / 67

เรียน ผอ.กร. /อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ **[Signature]**
(นายปริวรรต มีขนิมาภิโร) **[Signature]**
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๑
๕ / พ.ย. / ๖๗

ที่ อก ๐๓๐๔๑ ๙ ๐๔

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ **[Signature]**
(นายภัทรพล ลิ้มภักดี) **[Signature]**
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒
๐๕ พ.ย. ๒๕๖๗

☐ เพื่อจัดทำรายงาน
☑ เพื่อพิจารณา
☑ เพื่อดำเนินการ

๑๗
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๕ พ.ย. ๖๗

เอกสารควบคุม

คำขอเลขที่



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0304/1904

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน โรงงานแม่รวย เลขทะเบียนโรงงาน 10100000325239 [3-12(8)-3/23]

ประกอบกิจการ ทำถั่วอบ .สถานที่ตั้ง 11/1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายณัฐพันธ์ จินประชา ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0945978915

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายณัฐพันธ์ จินประชา

(นายณัฐพันธ์ จินประชา)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๑ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย
 พื้นที่ทำงาน
 เสียง อื่นๆ


ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป
 เสียงรบกวน ๑ จุด อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๒ ส่วน ๑ เพื่อทราบและ


แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ 
(..... นวัตกรรมวิจัย)
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๑๖๒

เรียน กร.๒ ส่วน ๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ 
..... (นางสาวดุขฤ์ จันทร์ราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
..... ๘ / พ.ค. / ๖๗

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. ๒ ส่วน ๑ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน โรงงาน แผลทอย

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๑/๑ ถนนบางขุนเทียน - ซอยทะเล แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านนัก อาศัย เลขที่ ๑/๓ ซอยท่าข้าม ๔ แขวง ๑-๖-๑๔ แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) _____

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ _____

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ [Signature]
([Signature])

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ [Signature]
([Signature])

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้นำตรวจ