



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ ๖410/ว.ร
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 13.5๖ น.

ส่วนราชการ กกอ.กรอ. (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร. ๑๖๐๒ โทรสาร. ๑๖๙๙

ที่ อก ๐๓๐๕/ว ๒ ๕๐๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโรงงานในจังหวัดลพบุรี

เรียน ผอ.กวก.

ตามที่ คณะกรรมการการกึ่งที่ดิทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจโรงงานในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา โดยมีข้อคิดเห็นให้ กรอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยเร่งด่วนว่าโรงงานดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับอนุญาต มีระบบจัดการมลพิษอากาศและมีการจัดการกากของเสียถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ นั้น

ในการนี้ กกอ. ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบประเด็นดังกล่าวในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือจาก กร. ๑, กทส, กปภ., กวก. และ กม. แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ กกอ. จะได้ขออนุมัติเดินทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปริญญา ม่วงสังข์)

ผู้อำนวยการศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม ๒

(กระทรวงสาธารณสุข/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ลงนาม อ.อ.๓๐./กปร./ก๐ท.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กภ. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ กร. _____ ส่วน _____ สอจ. _____ กภอ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน มีซัท เกตตี้ อินเทอร์เน็ต จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๕/๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กภว.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๙. ๓๐ น. ถึง ๑๔. ๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป เตาเผา

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้ _____

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไซโคลน มัลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์ กึ่งกึ่ง

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้ _____

หมายเหตุ _____

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก _____

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Prof. Nupha
(น. อภิชัยกร นาคอินทร)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้นำตรวจ

() ทดสอบได้
4/12/67 18:48

() ค่าขอเลขที่ปได้ คับนี้.....

ผู้ทบทวนคำขอ วิชัย
(6 / 12 / 67 เวลา 18.00 น.)

E-Report: รายละเอียดคำร้อง



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ 12/12/67
วันที่ 6 11/67
วันที่ 13/30 6.

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ -

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6

ตำบล พึ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-430-6307 ต่อ 1600 โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เคดีดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10160006025613 [3-106-60/61ลป]

ประกอบกิจการ หล่อหลอมและสกัดโลหะมีค่า เช่น ทองแดง สังกะสี ฯลฯ จากตะกรัน ตะกอน ผุ่นและผงจากเตาหลอม และกระบวนการผลิตอื่นๆ ผุ่นผงจากระบบบำบัดอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย เศษโลหะ (Scrap) เศษผงที่มีโลหะที่มีค่าเป็นองค์ประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากแผงวงจรไฟฟ้า และบัดย่อยแผงวงจรไฟฟ้าถอดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด บดสายไฟทองแดงแยกโลหะด้วยน้ำ ปอกเปลือกสายไฟฟ้า .สถานที่ตั้ง 88/8 หมู่ 3 ตำบลวังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี 15120

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ผุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายพงศธร ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง รก.วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 06-3928-6904

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายพัฒนภูมิ แสนสา
(นายพัฒนภูมิ แสนสา)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

- เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา
 เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
 เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

คุณวิ
(นางสาวศุภกัญญา จันทร์ราช)