



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ โทร. ๐ ๕๒๐๘ ๑๙๔๔ E-mail : nirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๔)/๒๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

ตามแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง เลขที่ อก ๐๓๒๔/๒-๐๐๐๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ในการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศในปล่องระบายออกนอกโรงงานจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๖๐๐๐๐๑๒๒๕๕๙ [๓-๘๘(๒)-๑๒/๕๙นว] ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต ๕๐ เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ กำลังการผลิต ๒๕๐ ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือ ได้ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือ ได้ทำการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ และอนุมัติรายงานในระบบ E-Report จำนวน ๒ ฉบับ (รหัสปฏิบัติการ ๒๒-๒๕๖๘๐๑๒๐-๐๐๐๕๙ ถึง ๒๒-๒๕๖๘๐๑๒๐-๐๐๐๖๐) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ ในระบบ E-Report ได้ที่ <https://e-report.diw.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐ เทศพิทักษ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ