

(/) ทดสอบได้

(/) ทดสอบไม่ได้ ดังนี้

ฉบับที่ (แก้ไข) : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DIW-PSI-F-7.3(3)-1/1

ผู้ทบทวนคำขอ

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

(3 / 50 / 67 เวลา

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เวลา 8.30 น. เรียน

ผอ. กร. 2

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

รับที่ 6533/67

วันที่ 25.10.67

เวลา 10.41 น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส.ที. แอสแตรอล ซู (2000) จำกัด

ประกอบกิจการ ทำรองเท้า และจาก พื.ช. และ ฟองน้ำ

สถานที่ตั้ง 14/18 ซอยเจริญเกษตร (แปะกง) ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 09-4592 8782 เลขทะเบียนโรงงาน 3-53(4)-4/32

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☐ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง

☒ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ 31 ตุลาคม 2567

☐ อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

จำนวน 1 ตัวอย่าง จากจุด หลายปล่อง ระบบบำบัด มลพิษทางอากาศ และบ้านปรดคน บริเวณซอยเอกชัย

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ

(นางสาวนฤพร อนุจารีวัฒน์)
วิศวกรปฏิบัติการ

๒๗ / พ.ย. / ๖๗

0๖๖-4315959

เรียน ผอ.กร. 2 /อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษจากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

(นายสมพงศ์ เจริญระวะ)

(ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓ รักษาราชการแทน)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ ออก ๐๓๐๔ / ๒ ๐ ๗ / ๑

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

ทราท.

เพื่อโปรดพิจารณา

✓

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสมพงศ์ เจริญระวะ)

(ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวดุขฤ จันทราช)

เอกสารควบคุม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

คำขอเลขที่ 2-00022/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ออก0034/2071

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6

ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-430-6306 โทรสาร 02-430-6306

วันที่ 02 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เอส.ที.แอสแตนคาร์ต ซู (2000) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100400425324 [3-53(7)-4/32]

ประกอบกิจการ ทำรองเท้าแตะจาก พี.วี.ซี. และฟองน้ำ .สถานที่ตั้ง 14/18 หมู่ 16 ซอย เจริญเขตต์ (แปะกง) ถนน เอกชัย ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ
จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☒ บรรยากาศทั่วไป 1 จุด ☒ อื่นๆ (ระบุ) บรรยากาศทั่วไป ตรวจวัดบริเวณบ้านประชาชน ใกล้เคียงซอยเอกชัย 16
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ - ตำแหน่ง - โทรศัพท์ - ๐๖๕ - ๔๓๑๕๕๙

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวนฤพร อนุจาร์วัฒน์

(นางสาวนฤพร อนุจาร์วัฒน์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๒ ส่วน ๒

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท เอส.ที.แอสตันดาร์ด ซู (2000) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (VOCs) ๑ จุด☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☒ บรรยากาศทั่วไป (VOCs) ๑ จุด☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๒ ส่วน ๒

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ



นายวิทย์ ผลวิวัฒน์

(

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

)

...../...../.....

ที่ ออก ๐๓๑๐.๐๑/ ๙๙๙

เรียน กร.๒ ส่วน ๒

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ



(นางสาวดุขฤ์ จันทรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๙/๓.๖.๖๕

...../.....

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศอากาศ

ตามที่ ☒ กร. ๒ ส่วน ๒ ☐ สอจ. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศของโรงงาน บริษัท เอส. ที. แอสตันเตกซ์ จำกัด

สถานที่ตั้ง ๑๔/๑๕ หมู่ที่ ๑๖ ซ. เจริญเขต (แม่เปน) ต. เจริญเขต อ. แม่เปน จ. นครปฐม เขตอุตสาหกรรม กทม กทม ๔

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายอากาศนอกโรงงาน ของ เครื่องผสมยาง และ เครื่องผสมยาง ทั้งผ่านระบบบำบัดแบบเปียก

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถพร อรรถพร
(ผู้จัดการโรงงาน)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

นาย อรรถพร อรรถพร
(นาย อรรถพร อรรถพร)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

นาย อรรถพร
(นาย อรรถพร อรรถพร)
ผู้นำตรวจ